

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
în filiala "Rîșcani-gaz" pentru trim.I, a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, Independenței, 13, blocul 3	PJ	1/26/2023	9:00		30 min	30 min	20		20	P		Înlocuirea echipamentului de măsurare comun, montat în casa scării din blocul 3, str.Independenței, 13
2	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 3, scara 3	PJ	3/9/2023	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Înlocuirea echipamentului de măsurare comun, montat în casa scării nr.3, din str.Eternității, 3
3	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, scara 2	PJ	3/10/2023	9:00		60 min	60 min	10		10	P		Înlocuirea echipamentului de măsurare comun, montat în casa scării nr.2, din str.Independenței, 13
4	Rîșcani	s.Singureni	OSD, s.Singureni, PRG №1	PJ	3/23/2023	16:55		155 min	155 min	25		25	N	AT	Deconectarea a avut loc din cauza închiderii armăturii de obturare, la ieșirea din PRG №1, de către persoane necunoscute. A fost efectuată livrarea repetată a gazului la consumatorii casnici