

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Rișcani-gaz" pentru trim.I, a.2024**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.M.Costin, 4, ap.51, scara IV	PJ	22.01.2024	9:00	10:15		75 min	75 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.M.Costin, 4, ap.51, scara IV
2	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.39, scara III	PJ	22.01.2024	11:00	12:00		60 min	60 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 57, ap.39, scara III
3	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.50, scara IV	PJ	22.01.2024	14:00	15:10		70 min	70 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.50, scara IV
4	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.18, scara I	PJ	22.01.2024	15:00	16:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 57, ap.18, scara I
5	Rișcani	or.Rișcani	OSD str.Independenței, 13, ap.98, ap.100, scara V	PJ	23.01.2024	9:00	10:10		70 min	70 min	20		20	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 13, ap.98, ap.100, scara V
6	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.53, scara IV	PJ	24.01.2024	9:00	10:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 57, ap.53, scara IV
7	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.46, ap.54, scara IV	PJ	24.01.2024	13:00	14:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 57, ap.46, ap.54, scara IV
8	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 61, ap.58, scara IV	PJ	02.02.2024	9:00	10:10		70 min	70 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 61, ap.58, scara IV

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 16/A, ap.4, scara I	PJ	12.02.2024	9:00	10:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 16/A, ap.4, scara I
10	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.64, ap.85, scara V	PJ	16.02.2024	9:00	10:10		70 min	70 min	20		20	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 13, ap.64, ap.85, scara V
11	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.52, scara V	PJ	23.02.2024	9:00	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 13, ap.52, scara V
12	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 61, ap.35, scara III	PJ	23.02.2024	13:00	14:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 61, ap.35, scara III
13	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.A.Lăpușneanu, 32/A, ap.23, scara II	PJ	27.02.2024	9:00	10:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.A.Lăpușneanu, 32/A, ap.23, scara II
14	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.16, scara II	PJ	27.02.2024	13:00	14:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 52, ap.16, scara II
15	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.A.Lăpușneanu, 32/A, ap.22, scara II	PJ	27.02.2024	15:00	16:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.A.Lăpușneanu, 32/A, ap.22, scara II
16	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.16, scara II	PJ	12.03.2024	9:00	10:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 52, ap.16, scara II
17	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.58, scara IV	PJ	12.03.2024	11:00	12:10		70 min	70 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.58, scara IV
18	Rișcani	or.Rișcani	OSD, str.Independenței, 35, ap.18, scara II	PJ	12.03.2024	13:00	14:10		70 min	70 min	8		8	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 35, ap.18, scara II

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	Rîșcani	sat.Grînăuți	OSD, sat.Grînăuți, r-nul Rîșcani	PJ	14.03.2024	14:12	17:50		218 min	218 min	1		1	N	AT	Abonatul a instalat neautorizat coloana de gaz și a confundat conducta de gaz cu apă. Ca rezultat a umplut gazoductul interior și contorul cu apă. Au fost petrecute lucrările de restabilire a alimentării cu gaze a consumatorului
20	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 3, ap.50, scara IV	PJ	15.03.2024	9:00	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Eternității, 3, ap.50, scara IV
21	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.G.Musicescu, 13, ap.59, scara IV	PJ	15.03.2024	13:00	14:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.G.Musicescu, 13, ap.59, scara IV
22	Rîșcani	sat.Singureni	OSD, sat.Singureni, r-nul Rîșcani	PJ	16.03.2024	12:55	13:50		55 min	55 min	1		1	N	AT	Deconectarea a avut loc din cauza defectării gazoductului suprateran dn 20 - în timpul tăierii unui copac, acesta a căzut pe gazoduct. A fost reparată conducta de gaze de presiune joasă și a fost efectuată livrarea repetată a gazelor
23	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.17, scara I	PJ	22.03.2024	9:00	10:30		90 min	90 min	10		10	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 13, ap.17, scara I
24	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.77, scara IV	PJ	22.03.2024	11:00	12:30		90 min	90 min	10		10	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 13, ap.77, scara IV
25	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.16, scara II	PJ	22.03.2024	13:00	14:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 52, ap.16, scara II
26	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 16/A, ap.14, scara I	PJ	22.03.2024	15:00	16:10		70 min	70 min	5		5	P		Schimbarea echipamentului de măsurare cu sudură str.Independenței, 16/A, ap.14, scara I