

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în sucursala "Bălți-gaz" pentru trim.I, a.2026**

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P _I / medie P _M / joasă P _J)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	mun.Bălți	str.Independenței, 36	OSD	PJ	05.01.2026	8:30	16:30		480	480	54		54	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
2	mun.Bălți	str.I.Konev, 3, ap.89	OSD	PJ	05.01.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
3	mun.Bălți	str.Bulgară, 24/5, ap.3	OSD	PJ	06.01.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
4	mun.Bălți	bd.M.Eminescu, 10, ap.64	OSD	PJ	09.01.2026-10.01.2026	16:42	14:01		1279	1279	20		20	N	AT	Abonatul a instalat neautorizat încălzitorul de apă și a confundat conducta de gaz cu conducta de apă. Ca rezultat a umplut gazoductul și 2 contoare cu apă. Au fost petrecute lucrările de restabilire a alimentării cu gaze a consumatorilor din scară.
5	mun.Bălți	str.I.Konev, 16	OSD	PJ	12.01.2026	8:30	16:30		480	480	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
6	mun.Bălți	str. Bulgară, 108	OSD	PJ	13.01.2026	8:30	16:30		480	480	62		62	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
7	mun.Bălți	str.Cahul, 48/B, ap.84	OSD	PJ	13.01.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
8	mun.Bălți	bd.Larisa, 16, ap.53	OSD	PJ	13.01.2026	13:00	16:00		180	180	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
9	mun.Bălți	str.Crîngului, 2, ap.12	OSD	PJ	14.01.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
10	mun.Bălți	str.A.Puskin, 27, ap.70	OSD	PJ	14.01.2026	13:00	16:00		180	180	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
11	mun.Bălți	str.Decebal, 121/1	OSD	PJ	15.01.2026	8:30	16:30		480	480	40		40	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
12	mun.Bălți	str.Bulgară, 120/B, ap.24	OSD	PJ	15.01.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
13	mun.Bălți	str.B.Glavan, 35, ap.20	OSD	PJ	15.01.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
14	mun.Bălți	str.Decebal, 121/D	OSD	PJ	19.01.2026	8:30	16:30		480	480	54		54	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
15	mun.Bălți	str.E.Colesov, 9, ap.13	OSD	PJ	19.01.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
16	mun.Bălți	str.Bulgară, 50/A	OSD	PJ	20.01.2026	8:30	16:30		480	480	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înălță P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	mun.Bălți	str.I.Konev, 3, ap.89	OSD	PJ	21.01.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
18	mun.Bălți	str.V.Coroban, 6, ap.40	OSD	PJ	21.01.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
19	mun.Bălți	str.C.Stamati, 1	OSD	PJ	22.01.2026	8:30	16:30		480	480	100		100	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
20	mun.Bălți	str.Suceava, 12, ap.28	OSD	PJ	22.01.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
21	mun.Bălți	str.Al.cel Bun, 5/A, ap.43	OSD	PJ	22.01.2026	13:00	15:00		120	120	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
22	mun.Bălți	str.Bulgară, 71	OSD	PJ	26.01.2026	8:30	16:30		480	480	98		98	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
23	mun.Bălți	str.Strii, 17, ap.26	OSD	PJ	26.01.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
24	mun.Bălți	str.Locomotivelor, 1/G	OSD	PJ	27.01.2026	8:30	16:30		480	480	40		40	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
25	mun.Bălți	str.Sf.Nicolae, 26, ap.6	OSD	PJ	27.01.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
26	mun.Bălți	bd.Larisa, 14, ap.44	OSD	PJ	28.01.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
27	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 6/2	OSD	PJ	28.01.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
28	mun.Bălți	str.Locomotivelor, 1/V	OSD	PJ	29.01.2026	8:30	16:30		480	480	70		70	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
29	mun.Bălți	str.Bulgară, 71, ap.56	OSD	PJ	29.01.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
30	mun.Bălți	str.I.Konev, 12, ap.99	OSD	PJ	29.01.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
31	mun.Bălți	str.F.Dostoievski, 16, ap.24	OSD	PJ	29.01.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
32	mun.Bălți	str. C.Ieșilor, 27/B, ap.16	OSD	PJ	30.01.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
33	mun.Bălți	str.Strii, 1, ap.96	OSD	PJ	30.01.2026	13:00	16:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
34	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 35	OSD	PJ	02.02.2026	8:30	16:30		480	480	54		54	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
35	mun.Bălți	str.Independenței, 8	OSD	PJ	03.02.2026	8:30	16:30		480	480	28		28	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
36	mun.Bălți	str.Bulgară, 49	OSD	PJ	05.02.2026	8:30	16:30		480	480	54		54	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
37	mun.Bălți	str.Voluntarilor, 53, ap.69	OSD	PJ	05.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
38	mun.Bălți	str.M.Lesecico, 26, ap.69	OSD	PJ	05.02.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
39	mun.Bălți	str.I.Konev, 1/A, ap.27	OSD	PJ	05.02.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
40	mun.Bălți	str.Suceava, 10/A	OSD	PJ	09.02.2026	8:30	16:30		480	480	18		18	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
41	mun.Bălți	str.M.Glinka, 4, ap.20	OSD	PJ	09.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
42	mun.Bălți	str.R.Malinovski, 7, ap.48	OSD	PJ	09.02.2026	13:00	16:00		180	180	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
43	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 30, ap.11	OSD	PJ	09.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
44	mun.Bălți	str.M.Vitezul, 65	OSD	PJ	10.02.2026	8:30	16:30		480	480	32		32	P		Controlul etanșităţii rețelelor interioare
45	mun.Bălți	str.Tiraspol, 7, ap.33	OSD	PJ	11.02.2026	13:00	15:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN' deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	mun.Bălți	str.Bulgară, 57, ap.58	OSD	PJ	11.02.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
47	mun.Bălți	str.M.Salticov-Șcedrin, SRG 5	OSD	PJ	11.02.2026	17:52	23:46		354	354	678		678	N	AT	În urma unei defecțiuni apărute în funcționarea aplicației de monitorizare și control la distanță ale sistemelor de dirijare automatizate (CMT SDA) a presiunii gazelor naturale la SRG 5, care se află la deservirea tehnică la o organizație specializată, au fost blocate în poziția închis 2 armături la ieșire în rețeaua de presiune joasă. SRG a fost trecut pe control manual. Au fost efectuate lucrări de încercare la presiune a gazoductului, purjare și repornire a gazelor naturale către consumatori.
48	mun.Bălți	str.M.Viteazul, 67	OSD	PJ	12.02.2026	8:30	16:30		480	480	28		28	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
49	mun.Bălți	str.Bulgară, 57, ap.55	OSD	PJ	12.02.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
50	mun.Bălți	str.V.Lupu, 1/B, ap.39	OSD	PJ	12.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
51	mun.Bălți	str.S.Karasiov, 59/A, ap.12	OSD	PJ	12.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
52	mun.Bălți	str.M.Viteazul, 69	OSD	PJ	16.02.2026	8:30	16:30		480	480	32		32	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
53	mun.Bălți	str.E.Colesov, 7, ap.45	OSD	PJ	16.02.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
54	mun.Bălți	str.Bulgară, 75	OSD	PJ	17.02.2026	8:30	16:30		480	480	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
55	mun.Bălți	str.R.Malinovski, 1, ap.30	OSD	PJ	17.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
56	mun.Bălți	str.Bulgară, 50/B	OSD	PJ	19.02.2026	8:30	16:30		480	480	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
57	mun.Bălți	str.Decebal, 168, ap.101	OSD	PJ	19.02.2026	13:00	16:00		180	180	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
58	mun.Bălți	str.D.Șostakovici, 1	OSD	PJ	23.02.2026	8:30	16:30		480	480	85		85	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
59	mun.Bălți	str.M.Lesecico, 22, ap.77	OSD	PJ	23.02.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
60	mun.Bălți	str.I.Konev, 12, ap.58	OSD	PJ	24.02.2026	9:00	12:00		180	180	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
61	mun.Bălți	str.Bulgară, 59	OSD	PJ	24.02.2026	8:30	16:30		480	480	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
62	mun.Bălți	str.Bulgară, 73	OSD	PJ	26.02.2026	8:30	16:30		480	480	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
63	mun.Bălți	str.Bulgară, 120, ap.51	OSD	PJ	27.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	mun.Bălți	str.Castanilor, 3, ap.16	OSD	PJ	27.02.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
65	mun.Bălți	str.N.Iorga, 34, ap.49	OSD	PJ	02.03.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
66	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 6/3	OSD	PJ	02.03.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
67	mun.Bălți	str.I.Ciarupin, 5	OSD	PJ	02.03.2026	8:30	16:30		480	480	12		12	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
68	mun.Bălți	str.Bulgară, 41	OSD	PJ	03.03.2026	8:30	16:30		480	480	54		54	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
69	mun.Bălți	str.31 August, 57, ap.62	OSD	PJ	03.03.2026	13:00	16:00		180	180	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
70	mun.Bălți	str.31 August, 61, ap.65	OSD	PJ	03.03.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
71	mun.Bălți	str.Kiev, 4, ap.21	OSD	PJ	04.03.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
72	mun.Bălți	str.Kievul, 86	OSD	PJ	05.03.2026	8:30	16:30		480	480	24		24	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
73	mun.Bălți	str.Independenței, 12, ap.29	OSD	PJ	05.03.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
74	mun.Bălți	str.Suceava, 17, ap.52	OSD	PJ	06.03.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
75	mun.Bălți	str.I.Krilov, 11	OSD	PJ	09.03.2026	8:30	16:30		480	480	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
76	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 35	OSD	PJ	09.03.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
77	mun.Bălți	str.M.Glinka, 10	OSD	PJ	10.03.2026	8:30	16:30		480	480	47		47	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
78	mun.Bălți	str.Independenței, 98, ap.34	OSD	PJ	10.03.2026	14:30	19:00		270	270	20		20	N	AT	Abonatul a lăsat robinetul cuptorului și toate robinetele de închidere deschise, ceea ce a dus la contaminarea cu gaz a holului de la intrare. Din cauza că abonatul nu deschidea ușa, alimentarea cu gaze naturale la scară a fost întreruptă. După aerisirea intensă și deconectarea abonatului de la gaz, s-a efectuat livrarea repetată a gazelor naturale către consumatorii casnici.
79	mun.Bălți	str.E.Colesov, 3, ap.51	OSD	PJ	11.03.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
80	mun.Bălți	str.Independenței, 98, ap.21	OSD	PJ	12.03.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
81	mun.Bălți	str.Bulgară, 43	OSD	PJ	12.03.2026	8:30	16:30		480	480	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
82	mun.Bălți	str.T.Vladimirescu, 6, ap.31	OSD	PJ	13.03.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
83	mun.Bălți	str.Bulgară, 76	OSD	PJ	16.03.2026	8:30	16:30		480	480	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pî / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
84	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 41	OSD	PJ	17.03.2026	8:30	16:30		480	480	25		25	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
85	mun.Bălți	str.Strîi, 3, ap.7	OSD	PJ	18.03.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
86	mun.Bălți	str.Bulgară, 84	OSD	PJ	19.03.2026	8:30	16:30		480	480	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
87	mun.Bălți	str.Bulgară, 49, ap.6	OSD	PJ	20.03.2026	9:00	11:00		120	120	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
88	mun.Bălți	str.V.Coroban, 22, ap.23	OSD	PJ	23.03.2026	9:00	12:00		180	180	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
89	mun.Bălți	str.Bulgară, 100	OSD	PJ	23.03.2026	8:30	16:30		480	480	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
90	mun.Bălți	str.C.Stamati, 24	OSD	PJ	24.03.2026	8:30	16:30		480	480	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
91	mun.Bălți	str.V.Coroban, 24, ap.4	OSD	PJ	24.03.2026	13:00	15:00		120	120	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
92	mun.Bălți	str.A.Cehov, 80	OSD	PJ	24.03.2026	9:00	11:00		120	120	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
93	mun.Bălți	str.Hotin, 10	OSD	PJ	26.03.2026	8:30	16:30		480	480	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
94	mun.Bălți	str.Decebal, 148	OSD	PJ	28.03.2026	10:04	17:09		425	425	94	1	95	N	AT	A fost deteriorat gazoductul subteran din PE Ø50 mm de presiune medie, ca rezultat al efectuării lucrărilor de terasament fără coordonarea cu OSD. A fost reparată conducta de gaze și înfăptuită livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor.