

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
în sucursala "Glodeni-gaz" pentru trim.I, a.2026**

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Glodeni	sat.Petrunea	Gazoduct de presiune medie - branșament de ieșire din pământ către PRG nr.197	PM	11.01.2026-12.01.2026	22:51	11:55		784	784	35	0	35	N	AT	S-a produs un accident rutier în apropiere de PRG nr.197 și din cauza ghețușului și a vitezei excesive, unul din automobile a fost propulsat în PRG. În urma incidentului a fost secționat gazoductul-branșament în locul racordării tranziției PE-Oțel cu gazoductul subteran. Au fost efectuate lucrările de reparație și livrare repetată a gazelor naturale consumatorilor casnici.