

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în sucursala "Rîșcani-gaz" pentru trim.I, a.2026**

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P ⁺ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, PRG-9	PJ	15.01.2026	10:46	19:00		494	494	9	2	11	N	AT	În urma manevrei greșite a unui conducător auto, a avut loc coliziunea automobilului cu gazoductul suprateran de presiune joasă Ø20 mm și echipamentul de măsurare a gazelor. Au fost efectuate lucrările de restabilire a gazoductului și livrare repetată a gazelor naturale consumatorilor.
2	Rîșcani	s.Pîrjota	OSD, PRG-6	PJ	04.03.2026	13:15	16:30		195	195	3	0	3	N	AT	Gazoductul suprateran de presiune joasă Ø40 mm a fost deteriorat de către un tractor cu remorcă. A fost reparată conducta de gaze și îndeplinită livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor casnici.
3	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Ștefan cel Mare, 2, ap.5, scara 1	PJ	11.03.2026	8:30	12:00		210	210	5	0	5	P		Lucrări de montare din str.Ștefan cel Mare 2, ap.5