

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în sucursala "Sîngerei-gaz" pentru trim.II, a.2026**

Nr	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG nr.15, str.C.Stamati, 11, col.1, 2	PJ	03.04.2026	10:00	14:00		240	240	19	0	19	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.15, str.C.Stamati, 11, col.1, 2. L=182 m.
2	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG nr.9	PJ	09.04.2026	10:00	14:00		240	240	7	0	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.9, L=1077 m.
3	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG nr.19	PJ	17.04.2026	10:00	14:00		240	240	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.19, L=1520 m.
4	Sîngerei	sat.Marinești	OSD, PRG nr.3	PJ	24.04.2026	10:00	14:00		240	240	6	0	6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.3, L=361 m.
5	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG nr.15, str.C.Stamati, 11, col.3, 4	PJ	05.05.2026	10:00	14:00		240	240	21	0	21	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.15, str C.Stamati, 11, col.3, 4. L=185 m.
6	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG nr.8	PJ	12.05.2026	10:00	14:00		240	240	23	0	23	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.8, L=2630 m.
7	Sîngerei	sat.Marinești	OSD, PRG nr.4	PJ	20.05.2026	10:00	14:00		240	240	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.4, L=519 m.
8	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG nr.16, str.C.Stamati, 9, col.1, 2	PJ	04.06.2026	10:00	14:00		240	240	9	0	9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă suprateran de la PRG nr.16, str.C.Stamati, 9, col.1, 2. L=130 m.

№	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Ora restabilirii serviciului	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
								OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG nr.13	PJ	10.06.2026	10:00	14:00		240	240	12	0	12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG nr.13. L=1515 m.
10	Sîngerei	sat.Coșcodeni	OSD, PRG nr.14	PJ	16.06.2026	10:00	14:00		240	240	6	0	6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG nr.14. L=1800 m.
11	Sîngerei	sat.Marinești-sat.Sîngerei Noi	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	18.06.2026	9:15	17:00		465	465	791	11	802	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie. L=10174 m.
12	Sîngerei	sat.Dobruja	OSD, PRG nr.3	PJ	24.06.2026	10:00	14:00		240	240	31	0	31	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG nr.3. L=892 m.
13	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG nr.3, str.Prieteniei, 1, 2, 3	PJ	29.06.2026	10:00	14:00		240	240	28	0	28	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG nr.3 str.Prieteniei, 1, 2, 3. L=477 m.