

Tabelul 1

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Glodeni-gaz” pentru trim.III, a.2022**

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ/ medie PM/ joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pet. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G4 către s.Danu	PÎ	11.07.2022	8:30		6260 min	6260 min	697	8	705	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
2	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către Uscătoria de tutun	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
3	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către str. Șolohov - Frunze (SU-18)	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
4	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către DRG 6 și Uscătoria de cereale	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
5	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către DRG cu RDGD-20	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
6	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către DRG 8, 9, 10, 11, 12, 13	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
7	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către DRG 15	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
8	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către DRG 16	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
9	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către cantina SRL „Danulschii”	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
10	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către DRG 17	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
11	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către cazangeria liceului	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
12	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 str. Șolohov 1	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
13	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 str. Șolohov - Frunze (SU-18)	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
14	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la DRG 7/a	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
15	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 din s.Danu	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
16	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 din s.Danu de la DRG 6a	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
17	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 din s.Danu cartierul Finlanda	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
18	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la DRG cu RDGD-20	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
19	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 Proiect nr.6425	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
20	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la DRG cu RDNK-400	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
21	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la DRG 8, 9, 10, 11, 12, 13	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
22	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la DRG 15	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
23	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către consumatorul Cîrnatal I.	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
24	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la DRG 16	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
25	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către cazangeria SRL „Danulschii”	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
26	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 cartier Spijavca	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
27	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către Cantina SRL „Danulschii”	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
28	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la DRG 17	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
29	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către CMF	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
30	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către Primărie	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
31	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 7	PJ	03.08.2022	8:30		370 min	370 min	74		74	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
32	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 24	PJ	04.08.2022	8:40		190 min	190 min	20		20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
33	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 54	PJ	10.08.2022	8:35		145 min	145 min	61		61	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă Pİ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 54	PJ	11.08.2022	8:30		160 min	160 min	33		33	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
35	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 36 (str.M.Eminescu 15, 15a, 15b)	PJ	17.08.2022	8:30		205 min	205 min	84	1	85	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
36	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către DRG 50, 74 (Gimnaziul D.Cantemir, str. I.Soltis 1)	PM	07.09.2022	8:30		180 min	180 min	62	1	63	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
37	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 74 str. I.Soltis 1	PJ											
38	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către DRG 57 (Sectia Situații Excepționale)	PM	07.09.2022	13:10		110 min	110 min		1	1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
39	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către DRG 59	PM	08.09.2022	8:35		145 min	145 min		2	2	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
40	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 59	PJ											
41	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către DRG 55	PM	08.09.2022	13:00		135 min	135 min		3	3	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
42	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la DRG 55	PJ											
43	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către DRG 73	PM	14.09.2022	8:30		110 min	110 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
44	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către DRG 69	PM	14.09.2022	11:05		85 min	85 min		1	1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului