

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Sîngerei-gaz" pentru trim.III, a.2022**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreruperi (NC)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 5/A	PJ	07/07/22	10:00		240 min	240 min	50		50	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3, str.Prieteniei, 5/A
2	Sîngerei	s.Țiplețești	OSD, PRG 2	PJ	14/07/22	10:00		240 min	240 min	15	2	17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 2
3	Sîngerei	s.Coșcodeni	OSD, PRG 1	PJ	18/07/22	10:00		240 min	240 min	9		9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 1
4	Sîngerei	s.Dobrogea Veche	OSD, PRG 1	PJ	21/07/22	10:00		240 min	240 min	68		68	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 7
5	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 7, scara 1, 2	PJ	04/08/22	10:00		240 min	240 min	23		23	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3, str.Prieteniei 7, scara 1, 2
6	Sîngerei	s.Dobrogea Nouă	OSD, PRG 9	PJ	09/08/22	10:00		240 min	240 min	34		34	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 9
7	Sîngerei	s.Coșcodeni	OSD, PRG 10	PJ	11/08/22	9:00		420 min	420 min	1		1	P		Schimbarea PRG 10 conform planului de investiții
8	Sîngerei	s.Coșcodeni	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	12/08/22	9:00		420 min	420 min	282	5	287	P		Verificarea la presiune de control a gazoductelor de presiune medie
9	Sîngerei	s.Coșcodeni	OSD, PRG 2	PJ	17/08/22	10:00		240 min	240 min	6		6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 2

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Sîngerei	s.Drăgănești	OSD, PRG 4	PJ	18/08/22	19:35		910 min	910 min	4		4	N	FM	În urma condițiilor meteo nefavorabile cu vînt puternic și precipitații un copac a căzut peste gazoductul suprateran de presiune joasă Ø40 mm. Ca rezultat, gazoductul a fost deteriorat de la PRG 4. A fost efectuată reparația conductei de gaze de presiune joasă și restabilirea alimentării cu gaze după localizarea și lichidarea incidentului
11	Sîngerei	s.Biliceni Vechi	OSD, PRG 3	PJ	22/08/22	9:00		240 min	240 min	54		54	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3
12	Sîngerei	s.Rădoiaia, s.Izvoare, s.Drăgănești, s.Cotiujenii Mici, s.Trifănești	OSD, Gazoduct de presiune înaltă	PÎ	29/08/22	10:00		300 min	300 min	109	16	125	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune înaltă s.Rădoiaia, s.Drăgănești, s.Izvoare, s.Cotiujenii Mici, s.Trifănești
13	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 7, scara 3, 4	PJ	07/09/22	10:00		240 min	240 min	22		22	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3, str.Prieteniei, 7, scara 3, 4.
14	Sîngerei	s.Chișcăreni	OSD, PRG 1	PJ	15/09/22	10:00		240 min	240 min	3		3	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 1
15	Sîngerei	s.Dobrogea Nouă	OSD, PRG 10	PJ	21/09/22	10:00		240 min	240 min	6		6	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 10