

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Glodeni-gaz" pentru trim.I, a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P _i / medie P _M / joasă P _J)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 51/1	PJ	1/26/2023	8:40		200 min	200 min	20		20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
2	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 51/2	PJ	2/16/2023	8:25		215 min	215 min	15		15	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
3	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct interior str.Decebal, 59/1	PJ	3/16/2023	8:40		200 min	200 min	20		20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior