

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali  
în filiala "Bălți-gaz" pentru trim.II, a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înălță P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	mun.Bălți	str.Bulgară, 166, ap.37	OSD	PJ	4/3/2023	08:45		360 min	360 min	36		36	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
2	mun.Bălți	str.N.Cicicalo, 5, ap.6	OSD	PJ	4/3/2023	08:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
3	mun.Bălți	str.N.Cicicalo, 2	OSD	PJ	4/3/2023	08:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
4	mun.Bălți	str.N.Cicicalo, 4	OSD	PJ	4/4/2023	08:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
5	mun.Bălți	str.T.Vladimirescu, 6, ap.38	OSD	PJ	4/4/2023	08:55		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
6	mun.Bălți	str.T.Șevcenko, PRG № 51	OSD	PJ	05.04.2023	09:00		2160 min	2160 min	50	1	51	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
7	mun.Bălți	str.V.Lupu, 1/A, ap.26	OSD	PJ	4/5/2023	08:50		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
8	mun.Bălți	str.S.Karasiov, 55, ap.16	OSD	PJ	4/5/2023	11:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
9	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 22	OSD	PJ	4/6/2023	08:30		450 min	450 min	32		32	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
10	mun.Bălți	str.M.Eminescu, 6, ap.68	OSD	PJ	4/7/2023	08:50		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
11	mun.Bălți	str.31 August 1989, 57, ap.80	OSD	PJ	4/7/2023	09:00		180 min	180 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
12	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 24	OSD	PJ	4/10/2023	08:30		450 min	450 min	8		8	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
13	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 26	OSD	PJ	4/11/2023	08:30		450 min	450 min	17		17	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
14	mun.Bălți	str.C.Brâncuși, PRG № 50	OSD	PJ	12.04.2023	09:00		2160 min	2160 min	53		53	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC3)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 107, ap.29	OSD	PJ	4/12/2023	09:10		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
16	mun.Bălți	str.Bulgară, 156, ap.2	OSD	PJ	4/13/2023	11:05		120 min	120 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
17	mun.Bălți	str.Decebal, 121/2A, ap.21	OSD	PJ	4/13/2023	08:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
18	mun.Bălți	str.M.cel Batrîn, 81, ap.16	OSD	PJ	4/13/2023	08:55		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
19	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 1	OSD	PJ	4/13/2023	08:30		450 min	450 min	55		55	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
20	mun.Bălți	Î.P."Raduga", str.Sadovoe, 56	OSD	PJ	4/13/2023	12:16		420 min	420 min	81		81	N	AT	Gazoductul supraterran a fost deteriorat de către o unitate de transport. A fost efectuată reparația conductei de gaze și restabilirea alimentării cu gaze a consumatorilor
21	mun.Bălți	str.I.Konev, 17	OSD	PJ	4/18/2023	08:45		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
22	mun.Bălți	str.C.Brâncuși, PRG № 55	OSD	PJ	19.04.2023	09:00		2160 min	2160 min	69		69	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
23	mun.Bălți	str.Bulgară, 71, ap.53	OSD	PJ	4/19/2023	08:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
24	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 3	OSD	PJ	4/19/2023	08:30		450 min	450 min	66		66	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
25	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 5	OSD	PJ	4/20/2023	08:30		450 min	450 min	56		56	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
26	mun.Bălți	str.Kiev, 50, ap.13	OSD	PJ	4/21/2023	08:40		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
27	mun.Bălți	str.E.Colesov, 17, ap.80	OSD	PJ	4/21/2023	08:35		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
28	mun.Bălți	str.Suceava, 17, ap.69	OSD	PJ	4/21/2023	11-10		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
29	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 102	OSD	PJ	4/25/2023	08:30		450 min	450 min	56		56	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
30	mun.Bălți	str.C.Brâncuși, PRG № 63	OSD	PJ	26.04.2023	09:00		2160 min	2160 min	60		60	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
31	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 100	OSD	PJ	4/26/2023	08:30		450 min	450 min	54		54	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
32	mun.Bălți	str.I.Konev, 28, ap.52	OSD	PJ	4/26/2023	08:40		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC3)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	mun.Bălți	str.Independenței, 100, ap.25	OSD	PJ	4/26/2023	09:15		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
34	mun.Bălți	str.Bulgară, 73, ap.13	OSD	PJ	4/27/2023	08:55		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
35	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 106	OSD	PJ	4/27/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
36	mun.Bălți	str.Bulgară, 41, ap.27	OSD	PJ	4/28/2023	08:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
37	mun.Bălți	str.Al.cel Bun, 36, ap.60	OSD	PJ	4/28/2023	08:50		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
38	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 110	OSD	PJ	5/2/2023	08:30		450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
39	mun.Bălți	str.Bulgară, 140	OSD	PJ	5/3/2023	08:30		450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
40	mun.Bălți	str.I.Konev, 38, ap.55	OSD	PJ	5/3/2023	08:40		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
41	mun.Bălți	str.Ș.Aleihem, 77, ap.56	OSD	PJ	5/3/2023	11:50		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
42	mun.Bălți	str-la Lobacevski, PRG № 273	OSD	PJ	03.05.2023	09:00		2160 min	2160 min	17		17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
43	mun.Bălți	str.Suceava, 15/A, ap.72	OSD	PJ	5/4/2023	08:50		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
44	mun.Bălți	str.E.Colesov, 6, ap.21	OSD	PJ	5/4/2023	11:05		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
45	mun.Bălți	str.Bulgară, 126	OSD	PJ	5/4/2023	08:30		450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
46	mun.Bălți	str.Decebal, 172, ap.45	OSD	PJ	5/5/2023	08:45		180 min	180 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
47	mun.Bălți	str.M.Lomonosov, PRG № 356	OSD	PJ	10.05.2023	09:00		2160 min	2160 min	13		13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
48	mun.Bălți	str.A.Cehov, 86	OSD	PJ	5/11/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
49	mun.Bălți	str.Victoriei, 90	OSD	PJ	5/15/2023	08:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
50	mun.Bălți	str.Victoriei, 92	OSD	PJ	5/16/2023	08:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
51	mun.Bălți	str.A.Paladi, PRG № 15	OSD	PJ	17.05.2023	09:00		36 h 00 min.	36 h 00 min.	23		23	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
52	mun.Bălți	str.Victoriei, 94	OSD	PJ	5/18/2023	08:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
53	mun.Bălți	str.Victoriei, 98	OSD	PJ	5/24/2023	08:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC3)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
54	mun.Bălți	str.Păcii, PRG № 44	OSD	PJ	24.05.2023	09:00		2160 min	2160 min	5		5	P		Schimb de dulap
55	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 111	OSD	PJ	5/25/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
56	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 113	OSD	PJ	5/29/2023	08:30		450 min	450 min	85		85	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
57	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 108	OSD	PJ	5/30/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
58	mun.Bălți	str.Strii, 5/A, ap.6	OSD	PJ	5/30/2023	14:40		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
59	mun.Bălți	str.Bulgară, 41, ap.49	OSD	PJ	5/30/2023	08:20		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
60	mun.Bălți	str.Independenței, 102, ap.58	OSD	PJ	5/30/2023	11:30		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
61	mun.Bălți	str.A.Radișcev, PRG № 191	OSD	PJ	31.05.2023	09:00		2160 min	2160 min	71		71	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
62	mun.Bălți	str.I.Konev, 34, ap.37	OSD	PJ	6/2/2023	08:20		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
63	mun.Bălți	str.Al.cel Bun, 8/1, ap.42	OSD	PJ	6/5/2023	08:35		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
64	mun.Bălți	str.Strii, 5/A, ap.6	OSD	PJ	6/6/2023	08:25		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
65	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 112	OSD	PJ	6/6/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
66	mun.Bălți	str.P.Boțu, PRG № 2	OSD	PJ	07.06.2023	09:00		4320 min	4320 min	448	3	451	P		Schimb de dulap
67	mun.Bălți	bd.M.Eminescu, 9, ap.94	OSD	PJ	6/7/2023	08:30		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
68	mun.Bălți	str.V.Coroban, 10, ap.7	OSD	PJ	6/8/2023	12:25		120 min	120 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
69	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 114	OSD	PJ	6/8/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
70	mun.Bălți	str.I.Konev, 2, ap.1	OSD	PJ	6/9/2023	08:35		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
71	mun.Bălți	str.Suceava, 16, ap.127	OSD	PJ	6/13/2023	08:40		240 min	240 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
72	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 107	OSD	PJ	6/13/2023	08:30		450 min	450 min	100		100	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
73	mun.Bălți	str.S.Karasiiov, PRG № 30	OSD	PJ	6/14/2023	09:00		2160 min	2160 min	40	1	41	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
74	mun.Bălți	bd.Larisa, 2, ap.31	OSD	PJ	6/14/2023	08:30		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
75	mun.Bălți	str.I.Krîlov, 14, ap.47	OSD	PJ	6/14/2023	08:45		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
76	mun.Bălți	str.I.Konev, 2, ap.35	OSD	PJ	6/15/2023	08:35		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC3)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	mun.Bălți	str.C.Ieșilor, 109	OSD	PJ	6/15/2023	08:30		450 min	450 min	100		100	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
78	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 34	OSD	PJ	6/19/2023	08:30		450 min	450 min	34		34	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
79	mun.Bălți	str.R.Malinovski, 1	OSD	PJ	6/20/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
80	mun.Bălți	str.I.Konev, 34, ap.47	OSD	PJ	6/20/2023	13:15		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
81	mun.Bălți	str.Păcii, PRG № 46	OSD	PJ	21.06.2023	09:00		2160 min	2160 min	15	2	17	P		Schimb de dulap
82	mun.Bălți	str.R.Malinovski, 3	OSD	PJ	6/22/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
83	mun.Bălți	str.31 August 1989, 59, ap.47	OSD	PJ	6/22/2023	08:45		240 min	240 min	10		10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
84	mun.Bălți	str.Suceava, 17, ap.36	OSD	PJ	6/22/2023	08:50		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
85	mun.Bălți	str.Bulgară, 19/2, ap.28	OSD	PJ	6/26/2023	08:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
86	mun.Bălți	str.R.Malinovski, 11	OSD	PJ	6/26/2023	08:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
87	mun.Bălți	str.Șt.cel Mare, 187	OSD	PJ	6/27/2023	08:30		450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
88	mun.Bălți	str.Bulgară, 146, ap.24	OSD	PJ	6/27/2023	08:45		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
89	mun.Bălți	str.S.Karasiiov, PRG № 42	OSD	PJ	6/28/2023	09:00		4320 min	4320 min	245		245	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului