

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Rîșcani-gaz" pentru trim.II, a.2023**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă P2)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.18, scara 2	PJ	4/9/2023	9:00		120 min	120 min	4		4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.18, scara 2
2	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 47, ap.5, scara 1	PJ	4/26/2023	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 47, ap.5, scara 1
3	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.1, scara 1	PJ	4/27/2023	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.1, scara 1
4	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.46, scara 2	PJ	5/10/2023	9:00		120 min	120 min	10		10	P		Lucrări de montare str.Independenței, 13, ap.3, scara 2
5	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.G.Musicescu, 23, ap.3, scara 1	PJ	5/25/2023	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.G.Musicescu, 23, ap.3, scara 1
6	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, scara 1, 2, 3, 4, 5	PJ	5/29/2023	9:00		120 min	120 min	100		100	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului din str.Independenței, 13, scara 1, 2, 3, 4, 5
7	Rîșcani	s.Corlăteni	OSD, Gazoduct spre PRG-1-3, PRG-28, PRG-29, PRG-81	PM	6/5/2023	9:00		420 min	420 min	100	3	103	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior PM spre PRG-1-3, PRG-28, PRG-29, PRG-81
8	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, Gazoduct de PM spre PRG SA „Lactis”	PM	6/5/2023	9:00		420 min	420 min	90	2	92	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior PM spre PRG SA „Lactis”
9	Rîșcani	s.Corlăteni	OSD, Gazoduct de PM spre PRG-53, PRG-54	PM	6/12/2023	9:00		420 min	420 min	70	2	72	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior spre PRG-53, PRG-54
10	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafir, 27, ap.4, scara 1	PJ	6/12/2023	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafir, 27, ap.4, scara 1

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Rîșcani	s.Singureni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-12	PJ	6/19/2023	9:00		420 min	420 min	26		26	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior de la PRG-12
12	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 41, ap.11, scara 1	PJ	6/19/2023	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 41, ap.11, scara 1
13	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.31, scara 3	PJ	6/19/2023	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.31, scara 3
14	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.5, scara 1	PJ	6/19/2023	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.5, scara 1
15	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-42, PRG-43	PJ	6/20/2023	9:00		420 min	420 min	6	1	7	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior PRG-42, PRG-43
16	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 41, scara 1, 2	PJ	6/26/2023	9:00		420 min	420 min	28		28	P		Verificare la etanșitate a gazoductului de la str.Independenței, 41, scara 1,2
17	Rîșcani	s.Singureni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-15	PJ	6/26/2023	9:00		420 min	420 min	19		19	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior PRG-15
18	Rîșcani	s.Singureni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-13	PJ	6/27/2023	9:00		420 min	420 min	15		15	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior PRG-13
19	Rîșcani	s.Corlăteni	OSD, Gazoduct de PJ de la PRG-8	PJ	6/28/2023	9:00		420 min	420 min	7		7	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului exterior PRG-8
20	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 21, ap.2, scara 1	PJ	6/29/2023	9:00		120 min	120 min	8		8	P		Lucrări de montare str.Independenței, 21, ap.2, scara 1