

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Sîngerei-gaz” pentru trim.II, a.2023**

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG 2 str.G.Musicescu, 4, col.1	PJ	04/04/23	10:00		270 min	270 min	13	0	13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
2	Sîngerei	sat.Sîngereii Noi	OSD, PRG 13	PJ	11/04/23	10:00		240 min	240 min	26	0	26	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
3	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG 1	PJ	18/04/23	10:00		240 min	240 min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
4	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG 2, str.G.Musicescu, 4, col.2,3	PJ	04/05/23	10:00		270 min	270 min	24	0	24	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
5	Sîngerei	sat.Sîngereii Noi	OSD, PRG 26	PJ	10/05/23	10:00		240 min	240 min	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
6	Sîngerei	sat.Biliceniei Noi	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	11/05/23	10:00		360 min	360 min	120	3	120	P		Verificarea la presiune de control a gazoductului de presiune medie
7	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG 2	PJ	17/05/23	10:00		240 min	240 min	16	0	16	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
8	Sîngerei	sat.Țiplețești	OSD, PRG 3	PJ	23/05/23	10:00		240 min	240 min	17	0	17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă

Nr d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Sîngerei	sat.Heciul Vechi	OSD, Gazoduct de presiune înaltă	PÎ	01/06/23	18:37		240 min	240 min	148	0	148	N	AT	A fost deteriorat gazoductul de presiune înaltă, în urma efectuării lucrărilor de terasament fără coordonarea cu OSD. A fost reparat gazoductul și s-a efectuat livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor
10	Sîngerei	sat.Biruința	OSD, PRG 2, str.Prieteniei, 15/A, col.1	PJ	06/06/23	10:00		240 min	240 min	10	0	10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
11	Sîngerei	sat.Mindreștii Noi	OSD, PRG 4	PJ	12/06/23	10:00		240 min	240 min	7	0	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
12	Sîngerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, PRG 43	PJ	20/06/23	10:00		240 min	240 min	30	0	30	P		Montarea a 2 robinete, conform planului de investiții
13	Sîngerei	s.Țipleștești	OSD, PRG 4	PJ	21/06/23	10:00		240 min	240 min	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă
14	Sîngerei	sat.Sîngerei Noi	OSD, PRG 16	PJ	22/06/23	10:00		240 min	240 min	17	0	17	P		Montarea a 2 robinete, conform planului de investiții