

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Sîngerei-gaz" pentru a.2020**

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măltă P/medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Trimestrul (II)														
Sîngerei	s.Sîngereii-Noi	OSD, PRG Nr.44	PJ	15.05.20	8:30		4h30min	4h30min	24	0	24	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 44
Sîngerei	s.Sîngereii-Noi	OSD, PRG Nr.22	PJ	15.05.20	13:00		4h00min	4h00min	22	0	22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 22
Sîngerei	s. Dobrogea Nouă	OSD, PRG Nr.1	PJ	17.05.20	13:05		6h25min	6h25min	97	0	97	N	FM	În urma unei furtuni puternice a căzut cablul LEA 110kV pe o îngrădire metalică, de pe care curentul electric s-a scurs pe rețeaua de gaze PJ supraterană ø32mm de la PRG 1. În rezultat s-a produs un arc electric, care a găurit gazoductul în două locuri. Au fost efectuate lucrări de înlocuire a porțiunii defectate a gazoductului și restabilită alimentarea cu gaze a consumatorilor.
Sîngerei	s.Sîngereii-Noi	OSD, PRG Nr.32	PJ	18.05.20	8:30		4h30min	4h30min	8	0	8	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 32
Sîngerei	s.Sîngereii-Noi	OSD, PRG Nr.38	PJ	18.05.20	13:00		4h00min	4h00min	10	0	10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 38
Sîngerei	s. Mărinești	OSD, PRG Nr.11	PJ	19.05.20	8:00		4h00min	4h00min	8	0	8	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 11
Sîngerei	s.Sîngereii-Noi	OSD, PRG Nr.25	PJ	19.05.20	13:00		4h00min	4h00min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 25
Sîngerei	s. Cubolta	OSD	PM	22.05.20	9:00		6h45min	6h45min	1	2	3	P		Încercarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie
Sîngerei	s.Sîngereii-Noi	OSD, PRG Nr.10	PJ	25.05.20	8:00		3h30min	3h30min	9	0	9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 10
Sîngerei	s.Sîngereii-Noi	OSD, PRG Nr.30	PJ	25.05.20	13:00		2h20min	2h20min	10	0	10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 30
Sîngerei	s. Dobrogea Veche	OSD, PRG Nr.7	PJ	26.05.20	9:00		5h50min	5h50min	68	0	68	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 7
Sîngerei	s.Cotiujenii Mici	OSD	PM	29.05.20	8:00		4h20min	4h20min	0	2	2	P		Încercarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie
Sîngerei	or. Biruința	OSD, str.Prieteniei 5a	PJ	29.05.20	9:30		2h30min	2h30min	39	0	39	P		Verificarea la etanșeitate a coloanei dn blocul locativ
Sîngerei	s. Mărinești	OSD, PRG Nr.10	PJ	08.06.20	9:30		4h30min	4h30min	27	0	27	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 10

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sîngerei	s. Coșcodeni	OSD, PRG Nr.5	PJ	15.06.20	10:00		3h00min	3h00min	13	0	13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 5
Sîngerei	s.Sîngerei-Noi	OSD, PRG Nr.19	PJ	24.06.20	8:00		2h40min	2h40min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 7
Sîngerei	s.Sîngerei-Noi	OSD, PRG Nr.31	PJ	24.06.20	13:00		3h50min	3h50min	17	0	17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 31
Sîngerei	s. Dobrogea Nouă	OSD	PM	25.06.20	8:30		7h30min	7h30min	120	0	120	P		Încercarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie
Sîngerei	s.Țîplești-Țîpletești	OSD	PM	26.06.20	9:00		8h00min	8h00min	128	0	128	P		Încercarea la etanșeitate a gazoductului de presiune medie
Sîngerei	or. Biruința	OSD, str. Stamati 9	PJ	29.06.20	8:30		2h30min	2h30min	25	0	25	P		Verificarea la etanșeitate a coloanei din blocul locativ
Trimestrul (III)														
Sîngerei	s.Sîngerei-Noi	OSD, PRG Nr.39	PJ	09.07.20	9:00		3h10min	3h10min	22	0	22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 39
Sîngerei	s. Mărinești	OSD, PRG Nr. 6	PJ	13.07.20	8:30		2h30min	2h30min	30	0	30	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 6
Sîngerei	s. Mărinești	OSD, PRG Nr.8	PJ	15.07.20	8:30		7h30min	7h30min	29	0	29	P		Schimbarea PRG 8 conform Planului de investiții
Sîngerei	s. Dobrogea Veche	OSD PRG Nr.4	PJ	17.07.20	10:00		7h00min	7h00min	47	0	4	P		Schimbarea PRG 4 conform Planului de investiții
Sîngerei	s.Sîngerei-Noi	OSD PRG Nr.27	PJ	23.07.20	8:30		3h40min	3h40min	18	0	18	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 27
Sîngerei	s.Sîngerei-Noi	OSD PRG Nr.15	PJ	28.07.20	8:30		2h30min	2h30min	21	0	21	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 15
Sîngerei	or. Biruința	OSD, str. Prieteniei 7	PJ	31.07.20	9:00		3h30min	3h30min	55	0	55	P		Verificarea la etanșeitate a coloanei dn blocul locativ
Sîngerei	s.Sîngerei-Noi	OSD, PRG Nr.35	PJ	10.08.20	8:30		3h40min	3h40min	25	0	25	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 35
Sîngerei	s. Dobrogea Veche	OSD, PRG Nr.10	PJ	13.08.20	9:00		8h00min	8h00min	4	0	4	P		Schimbarea PRG 10 conform Planului de investiții
Sîngerei	s. Dobrogea Veche	OSD, PRG Nr.7	PJ	21.08.20	9:00		8h00min	8h00min	68	0	68	P		Schimbarea PRG 7 conform Planului de investiții
Sîngerei	s. Coșcodeni	OSD PRG Nr.4	PJ	24.08.20	9:00		2h40min	2h40min	7	0	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 4
Sîngerei	s. Dobrogea Nouă	OSD PRG Nr.6	PJ	25.08.20	9:00		8h00min	8h00min	55	0	55	P		Schimbarea PRG 6 conform Planului de investiții
Sîngerei	s. Dobrogea Veche	OSD PRG Nr.3	PJ	26.08.20	9:00		5h40min	5h40min	64	0	64	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3
Sîngerei	S.Dobrogea Veche	OSD PRG Nr.4	PJ	03.09.20	9:00		3h20min	3h20min	47	0	47	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 4
Sîngerei	s. Dobrogea Veche	OSD PRG Nr.8	PJ	07.09.20	9:00		8h00min	8h00min	16	0	16	P		Schimbarea PRG 8 conform Planului de investiții
Sîngerei	s.Coșcodeni	OSD PRG Nr.6	PJ	17.09.20	8:30		2h00min	2h00min	7	0	7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 6
Sîngerei	s.Coșcodeni	OSD PRG Nr.7	PJ	22.09.20	8:30		2h00min	2h00min	14	0	14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 7
Trimestrul (IV)														
Sîngerei	s.Mărinești	OSD PRG Nr.3	PJ	28.10.20	9		7h00min	7h00min	5	0	5	P		Schimbarea PRG 3 conform Planului de investiții

Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PI / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCI)			Cauza întreruperii		
						OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

10610

1149