

Anexa
la Regulamentul privind
calitatea serviciilor de transport
și de distribuție a gazelor naturale
aprobat prin
Hotărârea Consiliului de administrație
al ANRE nr.422/2019 din 22.11.2019

SRL "Bălți-gaz"
(OSD)

**Raport
cu privire la calitatea
serviciului de distribuție
a gazelor naturale
pentru perioada
ianuarie-decembrie anul 2022**

Numărul de consumatori (locuri de consum), deserviți în perioada de referință (NCt), inclusiv:
Numărul de consumatori casnici (CC) - 64671 , numărul locurilor de consum ale CC - 64671
Numărul de consumatori noncasnici (CN) -1150 , numărul locurilor de consum ale CN -1422

Inginer șef



V.Curinnoi

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Bălți-gaz" pentru a.2022**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inalta PJ / medie PM / joasa PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intreruperi (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trimestrul (I)														
1	m. Bălți	str. I. Krilov, 15/39	OSD	PJ	04.01.2022	11:25		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
2	m. Bălți	str. Apelor, 2, 4, 6	OSD	PJ	04.01.2022	12:56	201 min.	201 min.	201 min.	3		3	N	AT	Deconectarea a avut loc din cauza defectării gazoductului supratăran - în timpul tăierii unui copac, acesta a căzut pe gazoduct. Au fost efectuate lucrări de sudură - schimbarea gazoductului D 32mm și a fost realizată livrarea repetată a gazelor
3	m. Bălți	str. I. Mai, 9a/76	OSD	PJ	05.01.2022	8:40	180 min.	180 min.	180 min.	10		10	P		Lucrări de montare a unui contor
4	m. Bălți	str. A. Lupan, 6/39	OSD	PJ	06.01.2022	8:35	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
5	m. Bălți	str. A. Donici, 25/6	OSD	PJ	06.01.2022	10:55	120 min.	120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
6	m. Bălți	str. Voluntarilor, 55	OSD	PJ	10.01.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	35		35	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
7	m. Bălți	str. Voluntarilor, 55	OSD	PJ	11.01.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	35		35	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
8	m. Bălți	str. Ștecel Mare, 8/3 ap.31	OSD	PJ	11.01.2022	8:40	120 min.	120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
9	m. Bălți	str. Veteranilor, 1	OSD	PJ	13.01.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	18		18	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
10	m. Bălți	str. I. Mai, 9a/78	OSD	PJ	14.01.2022	13:00	180 min.	180 min.	180 min.	10		10	P		Lucrări de montare a unui contor
11	m. Bălți	str. Al. cel Bun, 14/8	OSD	PJ	14.01.2022	8:45	240 min.	240 min.	240 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
12	m. Bălți	str. Veteranilor, 2	OSD	PJ	17.01.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	18		18	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
13	m. Bălți	str. Bulgară, 37/20	OSD	PJ	17.01.2022	8:50	180 min.	180 min.	180 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
14	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 41/29	OSD	PJ	17.01.2022	9:00	180 min.	180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător

Nr. d/o	Ration	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM1 / jasă PD)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	m. Bălți	str. Voluntarilor, 20	OSD	PJ	18.01.2022	8:30		450 min.	450 min.	80		80	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
16	m. Bălți	str. M. Eminescu, 7/17	OSD	PJ	18.01.2022	10:30		60 min.	60 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
17	m. Bălți	bul. Larisa, 10/13	OSD	PJ	18.01.2022	8:40		300 min.	300 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
18	m. Bălți	str. Leseccico, 22/34	OSD	PJ	19.01.2022	13:00		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
19	m. Bălți	str. I. Crîlov, 11/11	OSD	PJ	20.01.2022	8:45		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
20	m. Bălți	str. Voluntarilor, 20	OSD	PJ	20.01.2022	8:30		450 min.	450 min.	40		40	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
21	m. Bălți	str. Tuhachevski, 9/14	OSD	PJ	21.01.2022	8:50		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
22	m. Bălți	str. T. Șevenco, 83/24	OSD	PJ	21.01.2022	9:00		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
23	m. Bălți	str. Bulgară, 62/3	OSD	PJ	24.01.2022	10:50		120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
24	m. Bălți	str. P. Boțu, 83	OSD	PJ	24.01.2022	8:30		450 min.	450 min.	62		62	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
25	m. Bălți	str. V. Lupu, 1/B	OSD	PJ	25.01.2022	8:30		450 min.	450 min.	53		53	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
26	m. Bălți	str. I. Konev, 2/17	OSD	PJ	26.01.2022	10:30		120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
27	m. Bălți	str. Al. cel Bun, 8/36	OSD	PJ	27.01.2022	8:45		60 min.	60 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
28	m. Bălți	str. Sf. Nicolae, 9	OSD	PJ	27.01.2022	8:30		450 min.	450 min.	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
29	m. Bălți	str. Sf. Nicolae, 21	OSD	PJ	31.01.2022	8:30		450 min.	450 min.	28		28	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
30	m. Bălți	str. Sf. Nicolae, 21	OSD	PJ	01.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	27		27	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
31	m. Bălți	str. Leseccico, 10/38	OSD	PJ	01.02.2022	11:25		180 min.	180 min.	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
32	m. Bălți	str. Decebal, 121/3	OSD	PJ	03.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
33	m. Bălți	str. Colesov, 9/29	OSD	PJ	04.02.2022	8:40		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
34	m. Bălți	str. Decebal, 121/3	OSD	PJ	07.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	38		38	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
35	m. Bălți	str. I. Konev, 38	OSD	PJ	08.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	64		64	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (finală PJ / medie PJ / joasă PJ)	Data întreprinderii	Ora întreprinderii	Durata întreprinderii			Numărul locurilor de consum, afectate de întreprindere (NC)			Cauza întreprinderii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	m. Bălți	str. Voluntarilor, 57/97	OSD	PJ	08.02.2022	8:35		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
37	m. Bălți	str. Colesov, 3/101	OSD	PJ	09.02.2022	10:55		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
38	m. Bălți	str. Kiev, 143	OSD	PJ	09.02.2022	9:10		420 min	420 min	1		1	N	AT	Deconectarea s-a produs din cauza prăbușirii gardului de beton, de-a lungul căruia trece gazoductul supratran. S-au înfăptuit lucrări de sudură - schimbul gazoductului D 32 mm și a fost efectuată livrarea repetată a gazelor
39	m. Bălți	str. Cahul, 48B/15	OSD	PJ	10.02.2022	8:40		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
40	m. Bălți	str. I. Konev, 38	OSD	PJ	10.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	32		32	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
41	m. Bălți	str. Bulgară, 37/20	OSD	PJ	11.02.2022	13:00		120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
42	m. Bălți	str. I. Krilov, 30/22	OSD	PJ	11.02.2022	8:45		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
43	m. Bălți	str. Colesov, 7/53	OSD	PJ	14.02.2022	8:50		240 min.	240 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
44	m. Bălți	str. V. Coroban, 2	OSD	PJ	14.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
45	m. Bălți	str. V. Coroban, 4	OSD	PJ	15.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
46	m. Bălți	str. I. Krilov, 2	OSD	PJ	17.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	25		25	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
47	m. Bălți	str. Strii, 19/97	OSD	PJ	18.02.2022	9:00		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
48	m. Bălți	str. Colesov, 1/63	OSD	PJ	18.02.2022	10:50		60 min.	60 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
49	m. Bălți	str. I. Krilov, 20/10	OSD	PJ	21.02.2022	10:30		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
50	m. Bălți	str. V. Coroban, 6	OSD	PJ	21.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
51	m. Bălți	str. V. Coroban, 8	OSD	PJ	22.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
52	m. Bălți	str. V. Coroban, 10	OSD	PJ	24.02.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
53	m. Bălți	str. V. Puiu, 28a/46	OSD	PJ	24.02.2022	8:45		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
54	m. Bălți	str. Lesescico, 16/57	OSD	PJ	24.02.2022	12:10		120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inalta PJ / medie PM / joasa PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Programul/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	m. Bălți	str.A.Pușkin, 27/6	OSD	PJ	25.02.2022	8:45	180 min.	180 min.	180 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
56	m. Bălți	str.V.Coroban, 12	OSD	PJ	28.02.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
57	m. Bălți	str.V.Coroban, 14	OSD	PJ	01.03.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
58	m. Bălți	str.Lesecico, 22/6	OSD	PJ	01.03.2022	10:30	120 min.	120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
59	m. Bălți	str.Colesov, 19/49	OSD	PJ	02.03.2022	11:15	120 min.	120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
60	m. Bălți	str.V.Coroban, 16	OSD	PJ	03.03.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
61	m. Bălți	str.Colesov, 6/23	OSD	PJ	04.03.2022	9:05	120 min.	120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
62	m. Bălți	str.31 August, 59/12	OSD	PJ	04.03.2022	11:40	120 min.	120 min.	120 min.	10		10	P		Lucrări de montare a unui contor
63	m. Bălți	str.C.Ieșilor, 100/28	OSD	PJ	07.03.2022	14:25	120 min.	120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
64	m. Bălți	str.V.Coroban, 2/51	OSD	PJ	09.03.2022	9:45	180 min.	180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
65	m. Bălți	str.Independenței, 36/42	OSD	PJ	10.03.2022	11:55	120 min.	120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
66	m. Bălți	str.V.Coroban, 18	OSD	PJ	10.03.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
67	m. Bălți	str.I.Konev, 28/54	OSD	PJ	11.03.2022	9:10	120 min.	120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
68	m. Bălți	str.Lesecico, 14/35	OSD	PJ	11.03.2022	8:45	120 min.	120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
69	m. Bălți	str.I.Konev, 38/16	OSD	PJ	14.03.2022	9:00	180 min.	180 min.	180 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
70	m. Bălți	str.V.Coroban, 20	OSD	PJ	14.03.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
71	m. Bălți	str.V.Coroban, 22	OSD	PJ	15.03.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
72	m. Bălți	str.Suceava, 19/51	OSD	PJ	15.03.2022	8:25	240 min.	240 min.	240 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
73	m. Bălți	str.Strii, 3/27	OSD	PJ	15.03.2022	9:10	180 min.	180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
74	m. Bălți	str.B.Glavan, 11/31	OSD	PJ	15.03.2022	8:45	180 min.	180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
75	m. Bălți	str.Independenței, 108/31	OSD	PJ	16.03.2022	9:05	60 min.	60 min.	60 min.	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
76	m. Bălți	str.T.Vladimirescu, 5	OSD	PJ	17.03.2022	8:30	450 min.	450 min.	450 min.	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
77	m. Bălți	str.P.Boțu, 83/57	OSD	PJ	18.03.2022	11:15	120 min.	120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
78	m. Bălți	str.S.Karasiov, 51/48	OSD	PJ	18.03.2022	9:05	180 min.	180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Retenau sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
79	m. Bălți	str.Șteel Mare, 3/52	OSD	PJ	21.03.2022	11:40		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
80	m. Bălți	str.Independenței, 94/23	OSD	PJ	21.03.2022	14:25		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
81	m. Bălți	str.V.Coroban, 24	OSD	PJ	21.03.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
82	m. Bălți	str.A.Donici, 23	OSD	PJ	22.03.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
83	m. Bălți	str.Bulgară, 30	OSD	PJ	24.03.2022	8:30		450 min.	450 min.	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
84	m. Bălți	str.A.Pușkin, 27/72	OSD	PJ	25.03.2022	9:45		120 min.	120 min.	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
85	m. Bălți	str.M.Emminescu, 8/53	OSD	PJ	25.03.2022	11:55		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
86	m. Bălți	str.Colesov, 17/20	OSD	PJ	25.03.2022	9:10		240 min.	240 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
87	m. Bălți	str.B.Glavan	OSD	PJ	28.03.2022	8:30		450 min.	450 min.	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
88	m. Bălți	str.P.Boțu, 83/19	OSD	PJ	28.03.2022	8:40		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
89	m. Bălți	str.Feroviarilor, 23/35	OSD	PJ	28.03.2022	8:20		180 min.	180 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor adăugător
90	m. Bălți	str.Larisa, 4/16	OSD	PJ	29.03.2022	9:00		60 min.	60 min.	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
91	m. Bălți	str.Tiraspol, 7/54	OSD	PJ	29.03.2022	8:30		300 min.	300 min.	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
92	m. Bălți	str.Bulgară, 55	OSD	PJ	29.03.2022	8:30		450 min.	450 min.	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
93	m. Bălți	str.Movilă, 5	OSD	PJ	30.03.2022	8:40		120 min.	120 min.	6		6	P		Lucrări de montare a unui contor
94	m. Bălți	str.Cehov, 25/35	OSD	PJ	30.03.2022	8:30		120 min.	120 min.	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
95	m. Bălți	str.Decebal, 138b/3	OSD	PJ	30.03.2022	8:50		120 min.	120 min.	6		6	P		Lucrări de montare a unui contor
Trimestrul (II)															
96	m. Bălți	str.Cahul, 58	OSD	PJ	01.04.2022	9:10		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
97	m. Bălți	str.A.Cehov, 23	OSD	PJ	01.04.2022	8:45		240 min	240 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
98	m. Bălți	str.Strii, 17	OSD	PJ	04.04.2022	9:05		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
99	m. Bălți	bd.Larisa, 8	OSD	PJ	04.04.2022	11:15		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
100	m. Bălți	str.Decebal, 136/B	OSD	PJ	04.04.2022	8:30		450 min	450 min	25		25	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
101	m. Bălți	str.B.Glavan, 23	OSD	PJ	05.04.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
102	m. Bălți	str.Victoriei, 94	OSD	PJ	05.04.2022	8:25		120 min	120 min	4		4	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. do	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intreruperi (NG)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Negprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
103	m. Bălți	str.Șt. cel Mare, 3	OSD	PJ	05.04.2022	8:30		450 min	450 min	120		120	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
104	m. Bălți	str.Șt. cel Mare, 1	OSD	PJ	05.04.2022	8:30		450 min	450 min	120		120	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
105	m. Bălți	str.Șt. cel Mare, 5	OSD	PJ	05.04.2022	8:30		450 min	450 min	120	1	121	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
106	m. Bălți	str.Șt. cel Mare, 7	OSD	PJ	05.04.2022	8:30		450 min	450 min	120		120	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
107	m. Bălți	str. Musorgschi, 24	OSD	PJ	06.04.2022	11:40		180 min	180 min	4		4	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
108	m. Bălți	str. T. Șevenco, 17	OSD	PJ	07.04.2022	8:30		450 min	450 min	20		20	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
109	m. Bălți	str. C. Ieșilor, 1	OSD	PJ	08.04.2022	14:25		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
110	m. Bălți	str. M. Sadoveanu, 4	OSD	PJ	08.04.2022	9:45		180 min	180 min	4		4	P		Lucrări de montare a unui contor
111	m. Bălți	str. Decebal, 121/D	OSD	PJ	11.04.2022	11:55		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
112	m. Bălți	bd. M. Eminescu, 6	OSD	PJ	11.04.2022	8:25		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
113	m. Bălți	str. A. Pușkin, 29	OSD	PJ	11.04.2022	9:10		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
114	m. Bălți	str. B. Glavan, 25	OSD	PJ	11.04.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
115	m. Bălți	str. B. Glavan, 27	OSD	PJ	12.04.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
116	m. Bălți	str. N. Iorga, 10	OSD	PJ	12.04.2022	8:30		450 min	450 min	100		100	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
117	m. Bălți	str. N. Iorga, 8	OSD	PJ	12.04.2022	8:30		450 min	450 min	100		100	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
118	m. Bălți	str. N. Iorga, 6	OSD	PJ	12.04.2022	8:30		450 min	450 min	100		100	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
119	m. Bălți	str. Cahul, 48	OSD	PJ	12.04.2022	8:45		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
120	m. Bălți	str. M. Sadoveanu, 2	OSD	PJ	12.04.2022	9:05		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
121	m. Bălți	str. I. Colesov, 1	OSD	PJ	13.04.2022	11:15		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
122	m. Bălți	str. Bulgară, 19/6	OSD	PJ	13.04.2022	9:00		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
123	m. Bălți	str. Strii, 19	OSD	PJ	14.04.2022	10:50		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
124	m. Bălți	str. 31 August, 63	OSD	PJ	14.04.2022	10:30		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Retenaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NG)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
125	m. Bălți	str. Victoriei, 54	OSD	PJ	14.04.2022	8:30		450 min	450 min	40		40	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
126	m. Bălți	str. B. Glavan, 29	OSD	PJ	18.04.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
127	m. Bălți	str. C. Ieșilor, 27/N	OSD	PJ	18.04.2022	8:45		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
128	m. Bălți	bd. M. Eminescu, 1	OSD	PJ	19.04.2022	8:30		450 min	450 min	120		120	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
129	m. Bălți	str. N. Iorga, 22-24	OSD	PJ	19.04.2022	8:30		450 min	450 min	160		160	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
130	m. Bălți	str. N. Iorga, 16-18	OSD	PJ	19.04.2022	8:30		450 min	450 min	140		140	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
131	m. Bălți	str. N. Iorga, 20-20A	OSD	PJ	19.04.2022	8:30		450 min	450 min	140		140	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
132	m. Bălți	str. M. Lesecico, 4	OSD	PJ	19.04.2022	11:25		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
133	m. Bălți	str. Decebal, 121/D	OSD	PJ	19.04.2022	8:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
134	m. Bălți	str. B. Glavan, 31	OSD	PJ	19.04.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
135	m. Bălți	str. Sf. Nicolae, 5	OSD	PJ	20.04.2022	8:35		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
136	m. Bălți	str. A. Cehov, 86	OSD	PJ	20.04.2022	13:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
137	m. Bălți	str. I. Crîlov, 34	OSD	PJ	21.04.2022	10:55		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
138	m. Bălți	str. B. Glavan, 35	OSD	PJ	21.04.2022	8:40		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
139	m. Bălți	str. Independenței, 12	OSD	PJ	21.04.2022	8:30		450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
140	m. Bălți	str. A. Lupan, 11	OSD	PJ	22.04.2022	8:45		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
141	m. Bălți	str. 31 August, 61-63	OSD	PJ	26.04.2022	8:30		450 min	450 min	160		160	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
142	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 7	OSD	PJ	27.04.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
143	m. Bălți	str. Ostrovșchi, 38	OSD	PJ	28.04.2022	8:30		450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
144	m. Bălți	str. I. Crîlov, 28	OSD	PJ	03.05.2022	8:30		450 min	450 min	40		40	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
145	m. Bălți	str. I. Crîlov, 9	OSD	PJ	03.05.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
146	m. Bălți	str. I. Crîlov, 14	OSD	PJ	03.05.2022	8:30		450 min	450 min	80		80	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului

Nr. do	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NG)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
147	m. Bălți	str.I.Crîlov, 26	OSD	PJ	03.05.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
148	m. Bălți	str.I.Crîlov, 6	OSD	PI	03.05.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
149	m. Bălți	str.I.Crîlov, 7	OSD	PJ	03.05.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
150	m. Bălți	str.A.Lupan, 8	OSD	PJ	03.05.2022	8:50		240 min	240 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
151	m. Bălți	str.Crîngului, 2	OSD	PJ	04.05.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
152	m. Bălți	str.T.Vladimirescu, 33	OSD	PJ	05.05.2022	8:30		450 min	450 min	70		70	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
153	m. Bălți	str.C.Ieșilor, 106	OSD	PJ	05.05.2022	9:10		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
154	m. Bălți	str.M.Leseico, 8	OSD	PJ	05.05.2022	8:45		60 min	60 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
155	m. Bălți	str.N.Iorga, 36	OSD	PJ	06.05.2022	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
156	m. Bălți	str.31 August, 57	OSD	PJ	11.05.2022	8:30		450 min	450 min	80		80	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
157	m. Bălți	str.Veteranilor, 4	OSD	PJ	11.05.2022	8:30		450 min	450 min	108		108	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
158	m. Bălți	str.T.Vladimirescu, 45	OSD	PJ	12.05.2022	8:30		450 min	450 min	58		58	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
159	m. Bălți	str.A.Pușkin, 10	OSD	PJ	12.05.2022	8:25		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
160	m. Bălți	str.V.Coroban, 22	OSD	PJ	12.05.2022	9:10		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
161	m. Bălți	str.I.Conev, 22	OSD	PJ	12.05.2022	8:45		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
162	m. Bălți	str.I.Conev, 1	OSD	PJ	16.05.2022	9:05		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
163	m. Bălți	bd.Larisa, 2	OSD	PJ	16.05.2022	11:15		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
164	m. Bălți	str.A.Cehov, 80	OSD	PJ	16.05.2022	9:05		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
165	m. Bălți	str.Decebal, 166	OSD	PJ	16.05.2022	11:40		120 min	120 min	36		36	P		Lucrări de montare a unui contor
166	m. Bălți	str.Bulgară, 132	OSD	PJ	16.05.2022	14:25		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
167	m. Bălți	str.B.Glavan, 28/A	OSD	PJ	17.05.2022	8:30		450 min	450 min	20		20	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
168	m. Bălți	str.Lobacevski	OSD	PJ	18.05.2022	8:30		450 min	450 min	9		9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
169	m. Bălți	str.Lomonosov	OSD	PJ	18.05.2022	8:30		450 min	450 min	14		14	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr. d/o	Raton	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
170	m. Bălți	str.-la Lomonosov	OSD	PJ	18.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	56		56	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
171	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 65	OSD	PJ	19.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	65		65	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
172	m. Bălți	str. I. Conev, 46/A	OSD	PJ	19.05.2022	9:45	180 min	180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
173	m. Bălți	bd. M. Eminescu, 8	OSD	PJ	19.05.2022	11:55	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
174	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 2	OSD	PJ	23.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	35		35	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
175	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 2	OSD	PJ	24.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	35		35	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
176	m. Bălți	str. C. Ieșilor, 110	OSD	PJ	24.05.2022	9:10	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
177	m. Bălți	str. P. Boțu, 87	OSD	PJ	25.05.2022	8:45	120 min	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
178	m. Bălți	str. Decebal, 164	OSD	PJ	26.05.2022	9:00	180 min	180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
179	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 6	OSD	PJ	26.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	35		35	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
180	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 6	OSD	PJ	30.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	35		35	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
181	m. Bălți	Alimentarea cu gaze a clădirilor din str. Sf. Nicolae, Paladia, Dovator	OSD	PJ	30.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	135		135	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
182	m. Bălți	str. Suceava, 16	OSD	PJ	30.05.2022	8:25	240 min	240 min	240 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
183	m. Bălți	str. T. Șevcenko, 17	OSD	PJ	30.05.2022	9:10	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
184	m. Bălți	str. Decebal, 121/2/A	OSD	PJ	31.05.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	72		72	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
185	m. Bălți	str. Bulgară, 88	OSD	PJ	02.06.2022	8:45	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
186	m. Bălți	str. Sf. Nicolae, 21	OSD	PJ	02.06.2022	9:05	60 min	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
187	m. Bălți	str. I. Conev, 38	OSD	PJ	02.06.2022	11:15	120 min	120 min	120 min	8		8	P		Lucrări de montare a unui contor
188	m. Bălți	str. N. Iorga, 10	OSD	PJ	02.06.2022	9:05	180 min	180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
189	m. Bălți	str. T. Vladimirescu, 35	OSD	PJ	02.06.2022	8:30	450 min	450 min	450 min	80		80	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
190	m. Bălți	str. Cicealo, 8	OSD	PJ	03.06.2022	11:40	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
191	m. Bălți	str. Strii, 3	OSD	PJ	03.06.2022	14:25	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
192	m. Bălți	str. Bulgară, 29	OSD	PJ	03.06.2022	9:45	120 min	120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (inaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii	
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
217	m. Bălți	PRG №22	OSD	PM	15.06.2022	8:30		4320 min	4320 min	926		926	P		Schimb de robinet
218	m. Bălți	PRG №138													
219	m. Bălți	PRG №229													
220	m. Bălți	str.Bulgară, 106	OSD	PJ	16.06.2022	8:40		240 min	240 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
221	m. Bălți	str.Viiilor, 2	OSD	PJ	16.06.2022	8:20		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
222	m. Bălți	str.Bulgară, 50	OSD	PJ	16.05.2022	8:30		450 min	450 min	35		35	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
223	m. Bălți	str.Bulgară, 64	OSD	PJ	20.06.2022	8:30		450 min	450 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
224	m. Bălți	str.Bulgară, 68	OSD	PJ	21.06.2022	8:30		450 min	450 min	96		96	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
225	m. Bălți	Gazoduct de prestare joasă str.Parovozenia, Cernihovski, Rascovaia	OSD	PJ	22.06.2022	8:30		450 min	450 min	84		84	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
226	m. Bălți	str.1 Mai, 9/B	OSD	PJ	22.06.2022	9:00		180 min	180 min	10		10	P		Lucrări de montare a unui contor
227	m. Bălți	str.Strii, 1	OSD	PJ	23.06.2022	8:30		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
228	m. Bălți	str.Bulgară, 19/11	OSD	PJ	23.06.2022	8:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
229	m. Bălți	str.Bulgară, 156	OSD	PJ	23.06.2022	8:30		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
230	m. Bălți	str.Bulgară, 81	OSD	PJ	23.06.2022	14:25		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
231	m. Bălți	str.Bulgară, 68	OSD	PJ	23.06.2022	8:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
232	m. Bălți	SOT: Ranet, Rassvet, Raduga	OSD	PM	24.06.2022	8:30		4320 min	4320 min	201	1	202	P		Schimb de robinet
233	m. Bălți	str.Voluntarilor, 55	OSD	PJ	24.06.2022	9:45		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
234	m. Bălți	bd.M.Eminescu, 2	OSD	PJ	24.06.2022	11:55		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
235	m. Bălți	str.I.Colesov, 12	OSD	PJ	27.06.2022	9:10		240 min	240 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
236	m. Bălți	str.Bulgară, 61	OSD	PJ	27.06.2022	8:45		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
237	m. Bălți	str.Bulgară, 70	OSD	PJ	27.06.2022	8:30		450 min	450 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
238	m. Bălți	str.Al. cel Bun, 30	OSD	PJ	28.06.2022	8:30		450 min	450 min	54		54	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
239	m. Bălți	str.Cicicalo, 2	OSD	PJ	28.06.2022	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
240	m. Bălți	str.Bulgară, 50	OSD	PJ	29.06.2022	8:25		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de precizie (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii	
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)		Cauza, conform clasificării din pct. 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
241	m. Bălți	str. Al. cel Bun, 30	OSD	PJ	29.06.2022	9:10		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
242	m. Bălți	str. Viilor, 6/2	OSD	PJ	29.06.2022	8:45		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
243	m. Bălți	str. Bulgară, 120	OSD	PJ	30.06.2022	9:05		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
244	m. Bălți	str. Bulgară, 116	OSD	PJ	30.06.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
	Trimestrul (III)														
245	mun. Bălți	str. Suceava, 20/13	OSD	PJ	01.07.2022	8:35		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
246	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 27/D/43	OSD	PJ	04.07.2022	10:55		240 min	240 min	4		4	P		Lucrări de montare a unui contor
247	mun. Bălți	str. Decebal, 162/70	OSD	PJ	04.07.2022	8:40		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
248	mun. Bălți	str. B. Glavan, 41	OSD	PJ	04.07.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
249	mun. Bălți	str. Bulgară, 118	OSD	PJ	05.07.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
250	mun. Bălți	Bălți	OSD	PJ	05.07.2022	8:30		450 min	450 min	304	8	312	P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
251	mun. Bălți	str. Ș. Aleiherm, 27	OSD	PJ	05.07.2022	8:30		450 min	450 min	513		513	P		Lucrări de montare a unui contor
252	mun. Bălți	str. Voluntarilor, 20/57	OSD	PJ	06.07.2022	8:45		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
253	mun. Bălți	str. B. Glavan, 31/3	OSD	PJ	06.07.2022	8:50		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
254	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 34/21	OSD	PJ	06.07.2022	9:10		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
255	mun. Bălți	str. Bulgară, 120	OSD	PJ	07.07.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșității rețelelor interioare
256	mun. Bălți	PRG 23													
257	mun. Bălți	PRG 25													
258	mun. Bălți	PRG 26													
259	mun. Bălți	PRG 24													
260	mun. Bălți	PRG 234	OSD	PM	07.07.2022	8:30		2880 min	2880 min	755	13	768	P		Schimb de robinete conform graficului
261	mun. Bălți	PRG 228													
262	mun. Bălți	PRG 45													
263	mun. Bălți	PRG 96													
264	mun. Bălți	PRG 426													
265	mun. Bălți	PRG 72													
266	mun. Bălți	str. Bulgară, 102/15	OSD	PJ	08.07.2022	9:00		180 min	180 min	10		10	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de precizie (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii	
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
294	mun. Bălți	str.31 August, 57/17	OSD	PJ	21.07.2022	8:45		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
295	mun. Bălți	str.Bulgară, 132	OSD	PJ	21.07.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
296	mun. Bălți	str.Strii, 13/A/19	OSD	PJ	22.07.2022	8:50		240 min	240 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
297	mun. Bălți	bd.Larisa, 16/34	OSD	PJ	22.07.2022	9:10		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
298	mun. Bălți	str.Decebal, 35/16	OSD	PJ	22.07.2022	8:45		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
299	mun. Bălți	str.Suceava, 5/45	OSD	PJ	25.07.2022	9:00		120 min	120 min	8		8	P		Lucrări de montare a unui contor
300	mun. Bălți	str.Al. cel Bun, 34/31	OSD	PJ	25.07.2022	8:25		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
301	mun. Bălți	str. I.Conev, 22/33	OSD	PJ	25.07.2022	9:10		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
302	mun. Bălți	str.Bulgară, 134	OSD	PJ	25.07.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
303	mun. Bălți	str.Bulgară, 136	OSD	PJ	26.07.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
304	mun. Bălți	str.Suceava, 14/9	OSD	PJ	26.07.2022	8:45		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
305	mun. Bălți	str.Viilor, 2/3	OSD	PJ	26.07.2022	9:05		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
306	mun. Bălți	str.Șt. cel Mare, 26/6	OSD	PJ	26.07.2022	11:15		120 min	120 min	3		3	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
307	mun. Bălți	str.Independenței, 10/3	OSD	PJ	26.07.2022	8:30		120 min	120 min	3		3	P		Lucrări de montare a unui contor
308	mun. Bălți	str.Al. cel Bun, 30/7	OSD	PJ	27.07.2022	11:40		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
309	mun. Bălți	str. A.Vlaicu, 3/A	OSD	PJ	27.07.2022	14:25		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
310	mun. Bălți	str.N.Ostrovski, 44/44	OSD	PJ	27.07.2022	9:45		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
311	mun. Bălți	s.Sadovoe, PRG 7	OSD	PJ	27.07.2022	8:30		450 min	450 min	29		29	P		Schimb de dulap
312	mun. Bălți	str.Bulgară, 120/E/45	OSD	PJ	28.07.2022	11:55		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
313	mun. Bălți	str.I.Conev, 34	OSD	PJ	28.07.2022	8:30		450 min	450 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
314	mun. Bălți	str.B.Glavan, 11	OSD	PJ	01.08.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
315	mun. Bălți	str.Bulgară, 162/1/41	OSD	PJ	01.08.2022	9:10		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
316	mun. Bălți	str.Al. cel Bun, 30	OSD	PJ	02.08.2022	8:30		450 min	450 min	54		54	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
317	mun. Bălți	bd.Larisa, 16/21	OSD	PJ	03.08.2022	8:45		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
318	mun. Bălți	str.D.Șostacovici, 1/10	OSD	PJ	03.08.2022	9:00		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (finală PJ / modifică PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)				Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Cauza intreruperii	Descriere detaliată
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
319	mun. Bălți	str.Bulgară, 57	OSD	PJ	04.08.2022	8:30		450 min	450 min	30		30	P				Controlul etanșeității rețelelor interioare
320	mun. Bălți	str.Suceava, 14/A/25	OSD	PJ	05.08.2022	9:05		60 min	60 min	9		9	P				Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
321	mun. Bălți	str.Independenței, 36/1	OSD	PJ	05.08.2022	8:30		180 min	180 min	9		9	P				Lucrări de montare a unui contor
322	mun. Bălți	str.Suceava, 1/A/15	OSD	PJ	05.08.2022	8:25		240 min	240 min	5		5	P				Lucrări de montare a unui contor
323	mun. Bălți	str.Strii, 5/A/26	OSD	PJ	05.08.2022	9:10		180 min	180 min	5		5	P				Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
324	mun. Bălți	str.Decebal, 166/107	OSD	PJ	08.08.2022	8:45		180 min	180 min	9		9	P				Lucrări de montare a unui contor
325	mun. Bălți	str.Bulgară, 57	OSD	PJ	08.08.2022	8:30		450 min	450 min	30		30	P				Controlul etanșeității rețelelor interioare
326	mun. Bălți	str.Hotin, 22	OSD	PJ	09.08.2022	8:30		450 min	450 min	48		48	P				Controlul etanșeității rețelelor interioare
327	mun. Bălți	str.Bulgară, 19/9/15	OSD	PJ	09.08.2022	11:15		120 min	120 min	5		5	P				Lucrări de montare a unui contor
328	mun. Bălți	str.Independenței, 102A/	OSD	PJ	09.08.2022	11:40		120 min	120 min	5		5	P				Lucrări de instalare a unui aparat
329	mun. Bălți	str.Bulgară, 81/38	OSD	PJ	09.08.2022	9:10		240 min	240 min	9		9	P				Lucrări de montare a unui contor
330	mun. Bălți	str.Tiraspol, 7	OSD	PJ	10.08.2022	14:25		120 min	120 min	9		9	P				Lucrări de montare a unui contor
331	mun. Bălți	str.Bulgară, 120/40	OSD	PJ	10.08.2022	9:45		120 min	120 min	5		5	P				Lucrări de montare a unui contor
332	mun. Bălți	s.Sadovoe, PRG 8	OSD	PJ	10.08.2022	8:30		450 min	450 min	18	1	19	P				Schimb de dulap
333	mun. Bălți	str.M.Lesecico, 20/12	OSD	PJ	11.08.2022	11:55		180 min	180 min	9		9	P				Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
334	mun. Bălți	str.M.Lesecico, 26	OSD	PJ	11.08.2022	8:30		450 min	450 min	72		72	P				Controlul etanșeității rețelelor interioare
335	mun. Bălți	str.Suceava, 10/12	OSD	PJ	11.08.2022	8:40		180 min	180 min	5		5	P				Lucrări de montare a unui contor
336	mun. Bălți	str.Bulgară, 92/10	OSD	PJ	11.08.2022	8:20		180 min	180 min	5		5	P				Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
337	mun. Bălți	str.N.Iorga, 16/94	OSD	PJ	11.08.2022	9:00		60 min	60 min	5		5	P				Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
338	mun. Bălți	str.M.Eminescu, 10/47	OSD	PJ	11.08.2022	8:30		120 min	120 min	5		5	P				Lucrări de montare a unui contor
339	mun. Bălți	str.I.Colesov, 9	OSD	PJ	12.08.2022	8:40		120 min	120 min	5		5	P				Lucrări de montare a unui contor
340	mun. Bălți	str.A.Lupan, 7/44	OSD	PJ	12.08.2022	8:30		120 min	120 min	5		5	P				Lucrări de montare a unui contor
341	mun. Bălți	str.M.Lesecico, 26	OSD	PJ	15.08.2022	8:30		450 min	450 min	36		36	P				Controlul etanșeității rețelelor interioare
342	mun. Bălți	str.B.Glavan, 33	OSD	PJ	16.08.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P				Controlul etanșeității rețelelor interioare
343	mun. Bălți	str.Suceava, 1/A/10	OSD	PJ	16.08.2022	8:50		180 min	180 min	5		5	P				Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
344	mun. Bălți	str.Lesecico, 6/A/24	OSD	PJ	16.08.2022	9:05		240 min	240 min	9		9	P				Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestanță (finală PJ / medie PN / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NG)				Cauza intreruperii	Descriere detaliată
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
345	mun. Bălți	str.Decebal, 31/13	OSD	PJ	17.08.2022	11:40		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
346	mun. Bălți	s.Sadovoe, PRG 8	OSD	PJ	17.08.2022	8:30		450 min	450 min	19		19	P		Schimb de dulap
347	mun. Bălți	str.I.Conev, 36	OSD	PJ	18.08.2022	8:30		450 min	450 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
348	mun. Bălți	bd.Larisa, 8/2	OSD	PJ	18.08.2022	14:25		180 min	180 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
349	mun. Bălți	tr.T.Vladimirescu, 18/4	OSD	PJ	18.08.2022	9:45		60 min	60 min	4		4	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
350	mun. Bălți	str.P.Boțu, 87	OSD	PJ	19.08.2022	11:55		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
351	mun. Bălți	str.N.Ostrovski, 48	OSD	PJ	19.08.2022	9:10		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
352	mun. Bălți	str.Bulgară, 50/18	OSD	PJ	19.08.2022	8:40		240 min	240 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
353	mun. Bălți	str.I.Conev, 36	OSD	PJ	22.08.2022	8:30		450 min	450 min	36		36	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
354	mun. Bălți	str.Decebal, 170	OSD	PJ	23.08.2022	8:30		450 min	450 min	80		80	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
355	mun. Bălți	s.Sadovoe, PRG 9	OSD	PJ	24.08.2022	8:30		450 min	450 min	21		21	P		Schimb de dulap
356	mun. Bălți	str.31 August, 61/60	OSD	PJ	24.08.2022	8:20		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
357	mun. Bălți	str.Lesecico, 6/A/49	OSD	PJ	25.08.2022	9:00		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
358	mun. Bălți	str.1 Mai, 37	OSD	PJ	25.08.2022	8:29		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
359	mun. Bălți	bd.Larisa, 7/10	OSD	PJ	26.08.2022	8:30		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
360	mun. Bălți	bd.Larisa, 2/54	OSD	PJ	26.08.2022	8:40		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
361	mun. Bălți	str.Slobozia Nouă, 46	OSD	PJ	27.08.2022	12:14		360 min	360 min	10		10	N	AT	Abonatul a instalat neautorizat încălzitorul instantaneu de apă și a confundat conducta de gaz cu cea de apă. Ca rezultat, a umplut gazoductul și contoarele din scară cu apă. Au fost petrecute lucrările de restabilire a alimentării cu gaze a consumatorilor din scară.
362	mun. Bălți	str.Decebal, 136/A	OSD	PJ	05.09.2022	8:30		450 min	450 min	42		42	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
363	mun. Bălți	str.Decebal, 136/A	OSD	PJ	06.09.2022	8:30		450 min	450 min	28		28	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
364	mun. Bălți	s.Sadovoe, PRG 11	OSD	PJ	07.09.2022	8:30		450 min	450 min	17	1	18	P		Schimb de dulap

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presare (finală PJ / medică PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
365	mun. Bălți	str.Șt. cel Mare, 28	OSD	PJ	08.09.2022	8:30		450 min	450 min	48		48	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
366	mun. Bălți	str. Pușkin, 27	OSD	PJ	12.09.2022	8:30		450 min	450 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
367	mun. Bălți	str. B. Glavan, 37	OSD	PJ	13.09.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
368	mun. Bălți	s. Sadovoe, PRG 12	OSD	PJ	14.09.2022	8:30		450 min	450 min	15		15	P		Schimb de dulap
369	mun. Bălți	str. B. Glavan, 35	OSD	PJ	15.09.2022	8:30		450 min	450 min	60		60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
370	mun. Bălți	str. Victoriei, 60	OSD	PJ	19.09.2022	8:30		450 min	450 min	27		27	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
371	mun. Bălți	str. Bulgară, 86/45	OSD	PJ	19.09.2022	8:30		180 min	180 min	9		9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
372	mun. Bălți	str. Dosoftei, 47	OSD	PJ	20.09.2022	8:30		450 min	450 min	35		35	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
373	mun. Bălți	str. Sereda, 7/15	OSD	PJ	21.09.2022	14:25		120 min	120 min	9		9	P		Lucrări de montare a unui contor
374	mun. Bălți	str. Dosoftei, 47	OSD	PJ	22.09.2022	8:30		450 min	450 min	35		35	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
375	mun. Bălți	str. B. Glavan, 35/40	OSD	PJ	23.09.2022	9:45		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare a unui contor
376	mun. Bălți	str. Bulgară, 172/A/8	OSD	PJ	26.09.2022	11:55		180 min	180 min	36		36	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
377	mun. Bălți	str. Dosoftei, 49	OSD	PJ	26.09.2022	8:30		450 min	450 min	30		30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
378	mun. Bălți	str. Pușkin, 29	OSD	PJ	27.09.2022	8:30		450 min	450 min	72		72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
379	mun. Bălți	str. Pușkin, 29	OSD	PJ	29.09.2022	8:30		450 min	450 min	36		36	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
380	mun. Bălți	s. Sadovoe, PRG 13	OSD	PJ	28.09.2022	8:30		450 min	450 min	1	1	1	P		Schimb de dulap
Trimestrul (IV)															
381	mun. Bălți	str. B. Glavan, 6	OSD	PJ	03.10.2022	8:30		450 min	450 min	30	0	30	P		Controlul etanșeității rețelelor
382	mun. Bălți	str. Strii, 7/95	OSD	PJ	03.10.2022	8:40		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
383	mun. Bălți	str. Ștefan cel Mare, 31/3	OSD	PJ	04.10.2022	13:00		120 min	120 min	4	0	4	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
384	mun. Bălți	str. Dosoftei, 45	OSD	PJ	04.10.2022	8:30		450 min	450 min	70	0	70	P		Controlul etanșeității rețelelor
385	mun. Bălți	s. Sadovoe, PRG № 15	OSD	PJ	05.10.2022	8:30		450 min	450 min	12	0	12	P		Controlul etanșeității rețelelor
386	mun. Bălți	str. Independenței, 10/4	OSD	PJ	05.10.2022	8:45		120 min	120 min	5	0	5	P		Schimb de dulap Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de precizie (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
387	mun. Bălți	str. Cahului, 48/40	OSD	PJ	06.10.2022	8:50		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
388	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 27/B/3	OSD	PJ	06.10.2022	9:10		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
389	mun. Bălți	str. Paravoznaia, 3/A/3	OSD	PJ	06.10.2022	8:45		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
390	mun. Bălți	str. Victoriei, 48/A	OSD	PJ	06.10.2022	8:30		450 min	450 min	34	0	34	P		Controlul etanșeității rețelelor
391	mun. Bălți	str. A. Lupan, 3/54	OSD	PJ	07.10.2022	9:00		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
392	mun. Bălți	str. Victoriei, 62/B	OSD	PJ	10.10.2022	8:30		450 min	450 min	16	0	16	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
393	mun. Bălți	str. Mitropolit Dosoftei, 5	OSD	PJ	11.10.2022	8:30		450 min	450 min	30	0	30	P		Controlul etanșeității rețelelor
394	mun. Bălți	str. Suceava, 9/3	OSD	PJ	11.10.2022	8:25		180 min	180 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
395	mun. Bălți	str. Bulgară, 156/2, ap.3	OSD	PJ	12.10.2022	9:10		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
396	mun. Bălți	str. M. Viteazul	OSD	PJ	12.10.2022	8:30		450 min	450 min	67	0	67	P		Verificarea la etanșietate a gazoductului
397	mun. Bălți	str. Mitropolit Dosoftei, 5	OSD	PJ	13.10.2022	8:30		450 min	450 min	30	0	30	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
398	mun. Bălți	bd. Larisa, 6/45	OSD	PJ	13.10.2022	8:45		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
399	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 102/53	OSD	PJ	13.10.2022	9:05		60 min	60 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
400	mun. Bălți	str. A. Vlaicu, 9/51	OSD	PJ	14.10.2022	11:15		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
401	mun. Bălți	str. Bulgară, 52	OSD	PJ	17.10.2022	8:30		450 min	450 min	30	0	30	P		Controlul etanșeității rețelelor
402	mun. Bălți	str. B. Glavan, 39	OSD	PJ	18.10.2022	8:30		450 min	450 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor
403	mun. Bălți	str. I. Conev, 21	OSD	PJ	20.10.2022	8:30		450 min	450 min	72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor
404	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 10/44	OSD	PJ	21.10.2022	9:05		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
405	mun. Bălți	str. B. Glavan, 9	OSD	PJ	24.10.2022	8:30		450 min	450 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
406	mun. Bălți	str. B. Glavan, 15	OSD	PJ	25.10.2022	8:30		450 min	450 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor
407	mun. Bălți	str. M. Tuhaevski, 9/23	OSD	PJ	25.10.2022	11:40		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
408	mun. Bălți	str. Bulgară, 144/17	OSD	PJ	26.10.2022	14:25		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
409	mun. Bălți	str. Victoriei, 96	OSD	PJ	27.10.2022	8:30		450 min	450 min	48	0	48	P		Controlul etanșeității rețelelor
410	mun. Bălți	str. Decebal, 170/27	OSD	PJ	28.10.2022	9:45		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
411	mun. Bălți	str. la M. Tuhaevski, 9	OSD	PJ	01.11.2022	8:30		450 min	450 min	45	0	45	P		Controlul etanșeității rețelelor
412	mun. Bălți	str. Ștefan cel Mare, 36/2	OSD	PJ	02.11.2022	9:45		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
413	mun. Bălți	str. I. Conev, 36	OSD	PJ	02.11.2022	8:45		60 min	60 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
414	mun. Bălți	str. Bulgară, 154/25	OSD	PJ	03.11.2022	11:25		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător

Nr. de	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (finală PJ / medic PJ / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NG)				Cauza intreruperii	
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)		Cauza, conform clasificării din pct. 18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
415	mun. Bălți	str. G. Coșbuc, 1/39	OSD	PJ	03.11.2022	8:40		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
416	mun. Bălți	str. I. Conev, 1/31	OSD	PJ	03.11.2022	9:10		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
417	mun. Bălți	str. la M. Tuhaevski, 10	OSD	PJ	03.11.2022	8:30		450 min	450 min	45	0	45	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
418	mun. Bălți	sat. Corlăteni	OSD	PJ	03.11.2022	8:30		450 min	450 min		0		P		Verificarea la etanșitate a gazoductului
419	mun. Bălți	str. I. Conev, 6	OSD	PJ	07.11.2022	8:30		450 min	450 min	72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
420	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 1/35	OSD	PJ	07.11.2022	8:45		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
421	mun. Bălți	str. Tiraspol, 3/19	OSD	PJ	08.11.2022	9:05		180 min	180 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
422	mun. Bălți	str. I. Mai, 1/A	OSD	PJ	08.11.2022	8:30		450 min	450 min	54	0	54	P		Controlul etanșeității rețelelor
423	mun. Bălți	str. G. Coșbuc, 3/60	OSD	PJ	09.11.2022	11:15		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
424	mun. Bălți	str. N. Iorga, 34/54	OSD	PJ	10.11.2022	9:05		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
425	mun. Bălți	str. A. Pușkin, 47	OSD	PJ	10.11.2022	8:30		450 min	450 min	47	0	47	P		Controlul etanșeității rețelelor
426	mun. Bălți	str. Bulgară, 50/13	OSD	PJ	11.11.2022	11:40		60 min	60 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
427	mun. Bălți	str. N. Ostrovski, 32/1	OSD	PJ	14.11.2022	14:25		180 min	180 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
428	mun. Bălți	str. M. Lesecico, 6/7	OSD	PJ	14.11.2022	9:45		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
429	mun. Bălți	str. M. Sadoveanu, 4	OSD	PJ	14.11.2022	8:30		450 min	450 min	45	0	45	P		Controlul etanșeității rețelelor
430	mun. Bălți	str. P. Boțu, 87	OSD	PJ	15.11.2022	8:30		450 min	450 min	72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor
431	mun. Bălți	str. Bulgară, 148/28	OSD	PJ	15.11.2022	11:55		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
432	mun. Bălți	str. N. Iorga, 16/96	OSD	PJ	16.11.2022	9:10		180 min	180 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
433	mun. Bălți	str. N. Ostrovski, 39/45	OSD	PJ	17.11.2022	8:40		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
434	mun. Bălți	str. P. Boțu, 87	OSD	PJ	17.11.2022	8:30		450 min	450 min	36	0	36	P		Controlul etanșeității rețelelor
435	mun. Bălți	str. T. Vladimirescu, 9/1	OSD	PJ	18.11.2022	8:20		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
436	mun. Bălți	str. T. Vladimirescu, 65/1	OSD	PJ	21.11.2022	9:00		60 min	60 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
437	mun. Bălți	str. Bulgară, 43/5	OSD	PJ	21.11.2022	11:15		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
438	mun. Bălți	str. Paravoznaia, 3/A	OSD	PJ	21.11.2022	8:30		450 min	450 min	51	0	51	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
439	mun. Bălți	str. M. Sadoveanu, 2	OSD	PJ	22.11.2022	8:30		450 min	450 min	45	0	45	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
440	mun. Bălți	str. Voluntarilor, 53/46	OSD	PJ	22.11.2022	9:05		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
441	mun. Bălți	str. Bulgară, 25/13	OSD	PJ	23.11.2022	11:40		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestanță (inaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
442	mun. Bălți	str. M. Sadoveanu, 3	OSD	PJ	24.11.2022	8:30		450 min	450 min	45	0	45	P		Controlul etanșeității rețelelor
443	mun. Bălți	str. C. Jeșilor, 27/E	OSD	PJ	28.11.2022	8:30		450 min	450 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor
444	mun. Bălți	str. Bulgară, 102/53	OSD	PJ	28.11.2022	14:25		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
445	mun. Bălți	str. M. Eminescu, 8/53	OSD	PJ	28.11.2022	9:45		180 min	180 min	10	0	10	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
446	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 36/12	OSD	PJ	30.11.2022	11:55		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
447	mun. Bălți	str. Hotin, 24	OSD	PJ	01.12.2022	8:30		450 min	450 min	35	0	35	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
448	mun. Bălți	str. Hotin, 25	OSD	PJ	05.12.2022	8:30		450 min	450 min	35	0	35	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
449	mun. Bălți	str. Cahul, 44/A/21	OSD	PJ	05.12.2022	9:10		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
450	mun. Bălți	str. Feroviarilor, 23/28	OSD	PJ	06.12.2022	8:45		240 min	240 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
451	mun. Bălți	str. Paravoznaia, 3/B	OSD	PJ	06.12.2022	8:30		450 min	450 min	16	0	16	P		Controlul etanșeității rețelelor
452	mun. Bălți	str. Borodin, 26/23	OSD	PJ	07.12.2022	9:00		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
453	mun. Bălți	str. I. Conev, 36/66	OSD	PJ	08.12.2022	8:25		60 min	60 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
454	mun. Bălți	str. Strii, 3/37	OSD	PJ	08.12.2022	8:45		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
455	mun. Bălți	str. I. Conev, 46	OSD	PJ	08.12.2022	8:30		450 min	450 min	72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor
456	mun. Bălți	str. I. Conev, 23	OSD	PJ	12.12.2022	8:30		450 min	450 min	72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor
457	mun. Bălți	str. Suceava, 14/A/2	OSD	PJ	12.12.2022	9:00		180 min	180 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
458	mun. Bălți	str. V. Coroban, 2/21	OSD	PJ	13.12.2022	8:25		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
459	mun. Bălți	str. I. Conev, 17	OSD	PJ	13.12.2022	8:30		450 min	450 min	72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
460	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 24/4	OSD	PJ	14.12.2022	9:10		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
461	mun. Bălți	str. I. Conev, 15	OSD	PJ	15.12.2022	8:30		450 min	450 min	72	0	72	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
462	mun. Bălți	str. A. Lăpușeanu, 10	OSD	PJ	19.12.2022	8:30		450 min	450 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare
463	mun. Bălți	str. I. Colesov, 21/8	OSD	PJ	19.12.2022	8:45		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor
464	mun. Bălți	str. Ștefan cel Mare, 1/2	OSD	PJ	19.12.2022	9:05		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător
465	mun. Bălți	str. N. Iorga, 38/2	OSD	PJ	20.12.2022	11:15		240 min	240 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor
466	mun. Bălți	str. Ștefan cel Mare, 8/3, ap.40	OSD	PJ	20.12.2022	9:05		180 min	180 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (măta PJ / medic PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
467	mun. Bălți	str. C. Ieșilor, 102/44	OSD	PJ	20.12.2022	11:40		60 min	60 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
468	mun. Bălți	str. Sf. Nicolae, 94	OSD	PJ	20.12.2022	8:30		450 min	450 min	94	0	94	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
469	mun. Bălți	str. Suceava, 16/48	OSD	PJ	21.12.2022	14:25		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor	
470	mun. Bălți	str. Bulgară, 120/57	OSD	PJ	21.12.2022	9:45		180 min	180 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor	
471	mun. Bălți	str. G. Coșbuc, 3	OSD	PJ	22.12.2022	8:30		450 min	450 min	60	0	60	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
472	mun. Bălți	bd. Larisa, 10/50	OSD	PJ	23.12.2022	9:45		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de montare a unui contor	
473	mun. Bălți	str. T. Vladimirescu, 32/A/11	OSD	PJ	23.12.2022	8:45		180 min	180 min	5	0	5	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	
474	mun. Bălți	str. Al. cel Bun, 14/14	OSD	PJ	27.12.2022	11:25		120 min	120 min	5	0	5	P		Lucrări de montare a unui contor	
475	mun. Bălți	str. D. Șostakovici, 1	OSD	PJ	27.12.2022	8:30		450 min	450 min	37	0	37	P		Controlul etanșeității rețelelor interioare	
476	mun. Bălți	str. Ștefan cel Mare, 8/2, ap. 55	OSD	PJ	29.12.2022	8:40		120 min	120 min	9	0	9	P		Lucrări de instalare a unui aparat adăugător	

Inginer șef

V. Curinnoi

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Glodeni-gaz" pentru a.2022**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trimestrul (II)														
1	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune medie către PRG nr.60 str.V.Zgîrcea, 21	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
2	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 str.Suveranității, 5; str.V.Zgîrcea 3, 5, 7, 11, 13, 19, 21, 23, 6, 10, 1/1; str.Bodonii 6, 8, 10; str.Livezilor 2, 3, 4, 6, 8, 10	PJ	23.05.2022	8:30	6255 min	6255 min		601	9	610	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
3	Glodeni	s.Petrușca	Gazoduct G4 către s.Petrușca	PÎ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
4	Glodeni	s.Petrușca	Gazoduct G2 s.Petrușca	PM	14.06.2022	8:45	3330 min	3330 min		282	4	286	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
	Trimestrul (III)														
5	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G4 către s.Danu	PÎ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
6	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către Uscătoria de tutun	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
7	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către str. Șolohov - Frunze (SU-18)	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
8	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către PRG 6 și Uscătoria de cereale	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
9	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către PRG cu RDGD-20	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită PI / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către PRG 8, 9, 10, 11, 12, 13	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
11	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către PRG 15	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
12	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către PRG 16	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
13	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către cantina SRL „Danulschii”	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
14	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G2 către DRG 17	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
15	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către cazangeria liceului	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
16	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 str. Șolohov 1	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
17	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 str. Șolohov - Frunze (SU-18)	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
18	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la PRG 7/a	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
19	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 din s.Danu	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
20	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 din s.Danu de la PRG 6/a	PJ	11.07.2022	8:30	6260 min	6260 min		697	8	705	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
21	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 din s.Danu cartierul Finlanda	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
22	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la PRG cu RDGD-20	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
23	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 Proiect nr.6425	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
24	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la PRG cu RDNK-400	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
25	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la PRG 8, 9, 10, 11, 12, 13	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
26	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la PRG 15	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
27	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către consumatorul Cîmatal I.	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărită P1 / medie PM / joasă P2)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la PRG 16	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
29	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către cazangeria SRL „Danulschiu”	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
30	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 cartier Spijavca	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
31	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către Cantina SRL „Danulschiu”	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
32	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 de la PRG 17	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
33	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către CMF	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
34	Glodeni	s.Danu	Gazoduct G1 către Primărie	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
35	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 7	PJ	03.08.2022	8:30		370 min	370 min	74		74	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
36	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 24	PJ	04.08.2022	8:40		190 min	190 min	20		20	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
37	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 54	PJ	10.08.2022	8:35		145 min	145 min	61		61	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
38	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 54	PJ	11.08.2022	8:30		160 min	160 min	33		33	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
39	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 36 (str.M.Eminescu 15, 15a, 15b)	PJ	17.08.2022	8:30		205 min	205 min	84	1	85	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
40	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către PRG 50, 74 (Gimnaziul D.Cantemir, str. I.Soltis 1)	PM	07.09.2022	8:30		180 min	180 min	62	1	63	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
41	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 74 str. I.Soltis 1	PJ											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
42	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către PRG 57 (Secția Situații Excepționale)	PM	07.09.2022	13:10		110 min	110 min		1	1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
43	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către PRG 59	PM											Verificarea la etanșeitate a gazoductului
44	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 59	PJ	08.09.2022	8:35		145 min	145 min		2	2	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
45	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către PRG 55	PM	08.09.2022	13:00		125 min	125 min		3	3	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau portanța de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (unități PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat / Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G1 de la PRG 55	PJ	06.09.2022	13:00									Verificarea la etanșeitate a gazoductului
47	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către PRG 73	PM	14.09.2022	8:30		110 min	110 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
48	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct G2 către PRG 69	PM	14.09.2022	11:05		85 min	85 min	1		1	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului
	Trimestrul (IV)														
49	Glodeni	s.Danu	Gazoduct de presiune joasă de la PRG nr.8	PJ	20.10.2022	8:30		450 min	450 min	50	0	50	P		Schimbarea PRG, conform planului de investiții
50	Glodeni	or.Glodeni	Gazoduct de presiune joasă de la PRG nr.17	PJ	27.10.2022	8:30		450 min	450 min	26	0	26	P		Schimbarea PRG, conform planului de investiții

Inginer șef

V.Curinnoi

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Rîșcani-gaz" pentru a.2022**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (față PJ / medie PJ / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trimestrul (I)														
1	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.M.Costin, 5, ap.7 scara 1	PJ	04.01.2022	9:00		60 min	60 min	7		7	P		Lucrări de montare str.M.Costin, 5, ap.7, scara 1
2	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.St. Cel Mare, 4, ap.8 scara 1	PJ	19.01.2022	9:00		65 min	65 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Și. cel Mare, 4, ap.8, scara 1
3	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 19, ap.5 scara 1	PJ	26.01.2022	9:00		67 min	67 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 19, ap.5 scara 1
4	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 50, ap.5 scara 1	PJ	04.02.2022	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 50, ap.5 scara 1
5	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 5, ap.50 scara 2	PJ	11.02.2022	9:00		75 min	75 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 5, ap.50 scara 2
6	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.21, ap.24 scara 2	PJ	14.02.2022	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.21, ap.24 scara 2
7	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.G.Musicescu, 13, ap.19, ap.25 scara 2	PJ	17.02.2022	9:00		125 min	125 min	5		5	P		Lucrări de montare str.G.Musicescu, 13, ap.19, ap.25 scara 2
8	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.M.Costin, 4, ap.33, ap.36, ap.37 scara 3	PJ	22.02.2022	9:00		180 min	180 min	15		15	P		Lucrări de montare str.M.Costin, 4, ap.33, ap.36, ap.37 - verificarea metrologică a echipamentului de măsurare prin sudură.Demontarea contorului de control amplasat în casa scării prin sudură.
9	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 61, ap.53 scara 4	PJ	22.02.2022	9:00		120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 61, ap.53 scara 4
10	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.M.Costin, 1, ap.14	PJ	09.03.2022	9:00		60 min	60 min	4		4	P		Lucrări de montare str.M.Costin, 1, ap.14

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 61, ap.34, ap.43 scara 3	PJ	11.03.2022	9:00	110 min	110 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 61, ap.34, ap.43 scara 3	
12	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.M.Costin, 4, ap.57	PJ	14.03.2022	13:00	65 min	65 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.M.Costin, 4, ap.57 scara 4	
13	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenții, 35, ap.24, scara 2	PJ	14.03.2022	9:00	60 min	60 min	4	4	4	P		Lucrări de montare str.Independenții, 35, ap.24 scara 2	
14	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenții, 33	PJ	17.03.2022	9:00	110 min	110 min	16	16	16	P		Lucrări de montare str.Independenței, 33	
15	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.21, ap.23 scara 2	PJ	18.03.2022	9:00	105 min	105 min	8	8	8	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.21, ap.23 scara 2	
16	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 19, ap.17 scara 2	PJ	21.03.2022	9:00	60 min	60 min	4	4	4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 19, ap.17 scara 2	
17	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.35 scara 3	PJ	22.03.2022	9:00	65 min	65 min	4	4	4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.35 scara 3	
18	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 41, ap.14 scara 1	PJ	22.03.2022	9:00	70 min	70 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 41, ap.14 scara 1	
19	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.7 scara 1	PJ	22.03.2022	9:00	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.7 scara 1	
20	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 41, ap.14 scara 1	PJ	25.03.2022	9:00	75 min	75 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 41, ap.14 scara 1	
21	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.17 scara 2	PJ	25.03.2022	9:00	70 min	70 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.17 scara 2	
22	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 61, ap.34, 42 scara 3	PJ	28.03.2022	9:00	110 min	110 min	10	10	10	P		Lucrări de montare str.Independenței, 61, ap.34, 42 scara 3	
23	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.23 scara 2	PJ	29.03.2022	9:00	80 min	80 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.23 scara 2	
Trimestrul (II)															
24	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Cotovschi, 67, 69; str.Ostrovski, 9a	PJ	05.04.2022	19:30	930 min	930 min	3	3	3	N	AT	Gazoductul suprateeran de presiune joasă cu D32mm a fost deteriorat de către o unitate de transport. A fost efectuată reparația conductei de gaze de presiune joasă și restabilirea alimentării cu gaze a consumatorilor	
25	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafir, 27, ap.5	PJ	27.04.2022	9:00	120 min	120 min	14	14	14	P		Lucrări de montare str.Trandafir, 27, ap.5	

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la DRG №19, str.Gagarin, str.Șevcenco, str.Izvoarelor	PJ	04.05.2022	9:00	420 min	420 min	420 min	36		36	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de la DRG №19, str.Gagarin, str.Șevcenco, str.Izvoarelor
27	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la DRG №36, str.A.Lăpușneanu, 36, str.Gagarin, str.Vișnilor	PJ	04.05.2022	8:00	480 min	480 min	480 min	96		96	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de la DRG №36, str.A.Lăpușneanu 36, str.Gagarin, str.Vișnilor
28	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la DRG №23, str.Independenței, 33	PJ	05.05.2022	9:00	540 min	540 min	540 min	395	5	400	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de la DRG №23, str.Independenței, 33
29	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la DRG №20, str.N.M.Spătaru, 18	PJ	10.05.2022	8:00	480 min	480 min	480 min	130		130	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de la DRG №20, str.N.M.Spătaru, 18
30	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la DRG №24, str.Tighina, 24	PJ	11.05.2022	9:00	420 min	420 min	420 min	99		99	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de la DRG №24, str.Tighina, 24
31	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la str.Eternității, 5	PJ	24.05.2022	8:00	480 min	480 min	480 min	57	2	59	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de la str.Eternității, 5
32	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.36, scara III	PJ	24.05.2022	9:00	65 min	65 min	65 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.36, scara III
33	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.5, scara I	PJ	24.05.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.5, scara I
34	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 50, ap.55, scara IV	PJ	31.05.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 50, ap.55, scara IV
35	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.23, scara II	PJ	03.06.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.23, scara II
36	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 5, ap.5, scara I	PJ	09.06.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Eternității, 5, ap.5, scara I
37	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 27, ap.16, scara II	PJ	14.06.2022	9:00	60 min	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 27, ap.16, scara II
38	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.27, 45, scara II, III	PJ	15.06.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.27, 45, scara II, III
39	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafir, 17, ap.49, scara IV	PJ	21.06.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafir, 17, ap.49, scara IV
40	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 5, ap.42, scara II	PJ	23.06.2022	9:00	80 min	80 min	80 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 5, ap.42, scara II
41	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 5, ap.17, scara I	PJ	28.06.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	8		8	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 5, ap.17, scara I
42	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.24, scara II	PJ	29.06.2022	9:00	60 min	60 min	60 min	4		4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.24, scara II

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (mărita PJ / medie PJ / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat / Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.32, scara III	PJ	30.06.2022	9:00	120 min	120 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.32, scara III	
44	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 157b;	PM	30.06.2022	9:10	350 min	350 min	0	4	4	N	AT	Au fost efectuate lucrări de terasament fără coordonare cu OSD. S-a produs reparația conductei de gaze de presiune medie și restabilirea alimentării cu gaze după localizarea și lichidarea incidentului	
Trimestrul (III)															
45	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.G.Musicescu, 13, ap.3, scara I	PJ	05.07.2022	9:00	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.G.Musicescu, 13, ap.3, scara 1	
46	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 13, ap.39, scara 2	PJ	06.07.2022	9:00	60 min	60 min	9	9	9	P		Lucrări de montare str.Independenței, 13, ap.39, scara 2	
47	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 44, 46, 47, 57 - str.Kalimin, B.P.Hașdeu, V.Belousov, Kotovski, Sverdlov	PM	11.07.2022	9:00	420 min	420 min	357	357	357	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de la PRG 44, 46, 47, 57 - str.Kalimin, B.P.Hașdeu, V.Belousov, Kotovski, Sverdlov	
48	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 81 - str.Ș.Neaga, 3	PJ	12.07.2022	9:00	180 min	180 min	1	1	1	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de la PRG 81 - str.Ș.Neaga, 3	
49	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 1, ap.51, scara 4	PJ	12.07.2022	9:00	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Eternității, 1, ap.51, scara 4	
50	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.11, scara 1	PJ	12.07.2022	14:00	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.11, scara 1	
51	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 13 - str.Independenței, 61, str.I.Creangă	PJ	13.07.2022	9:00	420 min	420 min	129	129	129	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de la PRG 13 - str.Independenței 61, str.I.Creangă	
52	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 18 - str.Moldovenească, str.Neculce; str.Testimițeanu; str.A.cel Bun	PJ	13.07.2022	9:00	420 min	420 min	157	157	157	P		Schimbul PRG 18 conform planului de investiții	
53	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 5, ap.84, scara 3	PJ	14.07.2022	9:00	420 min	420 min	12	12	12	P		Lucrări de montare str.Eternității, 5, ap.84, scara 3	
54	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 30 - str.Artioma	PJ	18.07.2022	9:00	90 min	90 min	54	54	54	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de la PRG 30 - str.Artioma	
55	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 35, ap.9	PJ	20.07.2022	9:00	60 min	60 min	5	5	5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 35, ap.9	

Nr. din	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inaltă P1 / medie PM / joasă P2)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 5, ap.81	PJ	22.07.2022	9:00		120 min	120 min	18		18	P		Lucrări de montare str.Eternității, 5, ap.81, scara 3
57	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 6 - str.Luceafărul, str.Frunze; str.Moldovenească; str.Prieteniei	PJ	27.07.2022	9:00		420 min	420 min	132		132	P		Schimbul PRG 6 conform planului de investiții
58	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.34	PJ	03.08.2022	9:00		420 min	420 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.34, scara 3
59	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Trandafir, 25/B, ap.1, scara 1	PJ	08.08.2022	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Trandafir, 25/B, ap.1, scara 1
60	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 57, ap.35	PJ	10.08.2022	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 57, ap.35, scara 3
61	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 16, ap.10	PJ	15.08.2022	9:00		60 min	60 min	8		8	P		Lucrări de montare str.Independenței, 16, ap.10, scara 1
62	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 35, ap.19	PJ	16.08.2022	9:00		60 min	60 min	8		8	P		Lucrări de montare str.Independenței, 35, ap.19, scara 2
63	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 17 - str.Sf.Gheorge, Miorița	PJ	17.08.2022	9:00		420 min	420 min	119	3	122	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului de la PRG 17 - str.Sf.Gheorge, Miorița
64	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.26	PJ	29.08.2022	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.26, scara 1
65	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 20 - str.N.Milescu Spataru; Vișinilor; A.Russo; Șevcenco; Studenților; A.Lăpușneanu	PJ	05.09.2022	9:00		300 min	300 min	25		25	P		Reamplasarea unei porțiuni de gazoduct supratran - trecere de la PRG 20 - str.N.Milescu Spataru; Vișinilor; A.Russo; Șevcenco; Studenților; A.Lăpușneanu
66	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Șt.cel Mare, 2, ap.17	PJ	07.09.2022	9:00		60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Șt.cel Mare, 2, ap.17, scara 2
67	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.V.Alecsandri; Sadoveanu; porțiunea de gazoduct de la PRG 17	PJ	07.09.2022	14:30		360 min	360 min	14		14	N	AT	Consumatorul a conectat neautorizat cazanul autonom de gaze. Confundând racordul de gaz cu racordul de apă, a inundat contorul propriu și gazoductul exterior supratran de presiune joasă Ø57 mm. Au fost petrecute lucrările de restabilire a alimentării cu gaze a consumatorilor

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de precizie (calitate PJ / medie PM / joasă FJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NG)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10-11)	Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct.18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
68	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 67; 66; 72; str.Kotovski, Calinin; Belous; Trandafirilor; Sverdlov	PM	13.09.2022	9:00	420 min	420 min	420 min	226		226	P		Schimbul porțiunii trecerii supratereane Ø46 L=4.9 m a gazoductului de presiunea medie în trecere subterană PE Ø90mm L=19.5 m.
69	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG 4-str.Eternității, str.Frunze; str.M.Kogălniceanu; str.Pescarilor	PJ	19.09.2022	9:00	420 min	420 min	420 min	143		143	P		Schimbul PRG 4 conform planului de investiții
70	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 5, ap.40	PJ	22.09.2022	9:00	60 min	60 min	60 min	10		10	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 5, ap.40, scara 2
71	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 3, ap.25	PJ	30.09.2022	9:00	60 min	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 3, ap.25, scara 1
Trimestrul (IV)															
72	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 47, ap.8	PJ	07.10.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 47, ap.8, scara 1
73	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 41, ap.7	PJ	13.10.2022	9:00	60 min	60 min	60 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 41, ap.7, scara 1
74	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 3, ap.3	PJ	13.10.2022	14:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Eternității, 3, ap.3, scara 1
75	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.6	PJ	14.10.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.6, scara 1
76	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct interior str.Trandafir, 17	PJ	17.10.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	57		57	P		Verificare la etanșeitate a gazoductului str.Trandafir, 17
77	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.12, scara I	PJ	20.10.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.12, scara I
78	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 48, ap.1, scara I	PJ	27.10.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Independenței, 48, ap.1, scara I
79	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG nr.8, str.Donici	PM	03.11.2022	9:00	420 min	420 min	420 min	96		96	P		Schimbarea PRG, conform planului de investiții
80	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Eternității, 3, ap.29, scara II	PJ	04.11.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.Eternității, 3, ap.29, scara II
81	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.M.Costin, 4, ap.1, scara I	PJ	05.11.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.M.Costin, 4, ap.1, scara I
82	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.B.Glavan, 5, ap.24, scara I	PJ	07.11.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.B.Glavan, 5, ap.24, scara I

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (inaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
83	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, gazoduct de la PRG nr.36, str.A.Lăpușneanu, str.Florilor, str.Izvoarelor, str.Gagarin, str.Umîțății	PM	10.11.2022	9:00	420 min	420 min	420 min	96		96	P		Schimbarea PRG, conform planului de investiții
84	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.M.Costin, 4, ap.37, scara III	PJ	11.11.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	5		5	P		Lucrări de montare str.M.Costin, 4, ap.37, scara III
85	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 27, ap.12, scara I	PJ	14.11.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	4		4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 27, ap.1, scara I
86	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.39, scara IV	PJ	02.12.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	4		4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.39, scara IV
87	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Independenței, 52, ap.14, scara II	PJ	05.12.2022	9:00	120 min	120 min	120 min	4		4	P		Lucrări de montare str.Independenței, 52, ap.14, scara II
88	Rîșcani	or.Rîșcani	OSD, str.Sciorsa, 14, Primăria s.Nîhoreni	PM	12.12.2022	9:00	420 min	420 min	420 min	98	4	102	P		Racordarea gazoductului nou construit Ø32 mm, la gazoductul existent Ø100 mm, presiune medie

Inginer șef

V.Curinnoi

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Fălești-gaz” pentru a.2022**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de precizie (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trimestrul (I)														
1	Fălești	or.Fălești	str.Băltului, 15, ap.49	PJ	12.01.2022	8:30		70 min	70 min	4		4	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
2	Fălești	or.Fălești	str.M.Eminescu, 43/a, ap.13	PJ	17.01.2022	8:30		90 min	90 min	5		5	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
3	Fălești	s.Egorovca	PRG-10	PJ	21.02.2022	8:30		60 min	60 min	12		12	P		Lucrari de montare conform cererii
4	Fălești	or.Fălești	str.M.Eminescu, 45, ap.41	PJ	03.03.2022	8:30		70 min	70 min	5		5	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
5	Fălești	s.Hiliuși	PRG-13	PJ	12.03.2022	9:30		310 min	310 min	11		11	N	AT	Abonatul a recurs la conectarea neautorizată a încălzitorului de apă, confundând conducta de gaz cu conducta de apă. În rezultat, gazoductul s-a umplut cu apă. A fost efectuată livrarea repetată a gazelor naturale consumatorilor
6	Fălești	or.Fălești	str.Cartierul Victoriei, 7, ap.27	PJ	25.03.2022	10:00		90 min	90 min	9		9	P		Racordarea la rețea în bloc locativ
	Trimestrul (II)														
7	Fălești	s.Răuțel	PRG №16	PJ	04.04.2022	8:30		70 min	70 min	82		82	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare
8	Fălești	or.Fălești	str.Cart.Victoriei, 11	PJ	05.04.2022	8:30		90 min	90 min	81		81	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înălț. PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NCI)				Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	Fălești	or.Fălești	str.M. Viteazul, 32/6	PJ	27.04.2022	9:30		60 min	60 min	8		8	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	
10	Fălești	s.Râuteț	PRG №24, PRG №29, PRG №35	PJ	02.05.2022	8:30		70 min	70 min	52		52	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
11	Fălești	or.Fălești	str.Cart. Victoriei, 13	PJ	06.05.2022	9:30		70 min	70 min	20		20	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
12	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 1, ap.29	PJ	12.05.2022	10:00		70 min	70 min	9		9	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	
13	Fălești	or.Fălești	PRG №4	PJ	13.05.2022	8:30		60 min	60 min	83		83	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
14	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 11, ap.38	PJ	19.05.2022	9:30		60 min	60 min	7		7	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	
15	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 79, ap.17	PJ	19.05.2022	11:30		30 min	30 min	6		6	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	
16	Fălești	s.Popovca	PRG №4, PRG №14	PJ	06.06.2022	9:30		150 min	150 min	29		29	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
17	Fălești	s.Mărăndeni	PRG№14, PRG №21, PRG №24, PRG №25	PJ	13.06.2022	9:00		150 min	150 min	45		45	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
18	Fălești	or.Fălești	PRG №3, PRG №4, PRG №6	PJ	20.06.2022	8:45		210 min	210 min	176		176	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
19	Fălești	or.Fălești	PRG №33	PJ	22.06.2022	9:00		90 min	90 min	3		3	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
20	Fălești	or.Fălești	PRG №7, PRG №8, PRG №10	PJ	27.06.2022	9:00		105 min	105 min	47		47	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
21	Fălești	or.Fălești	str.Șt.cel Mare, 58	PJ	30.06.2022	9:00		110 min	110 min	49		49	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare	
Trimestrul (III)																
22	Fălești	or.Fălești	PRG 9, PRG 11, PRG12	PJ	04.07.2022	8:30		70 min	70 min	56		56	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare	
23	Fălești	or.Fălești	PRG 13, PRG 55	PJ	11.07.2022	8:30		90 min	90 min	92		92	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare	
24	Fălești	or.Fălești	str.31 August, 24	PJ	15.07.2022	9:30		60 min	60 min	57		57	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor interioare	
25	Fălești	or.Fălești	PRG 14, PRG17, PRG 18, PRG 39	PJ	01.08.2022	8:30		70 min	70 min	288		288	P		Încercarea la etanșeitate a rețelelor exterioare	
26	Fălești	or.Fălești	str.Cartierul Victoriei, 2/9	PJ	04.08.2022	9:30		70 min	70 min	5		5	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	

Nr./d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de prestare (finală PI / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)				Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
27	Fălești	or.Fălești	PRG 23, PRG 24, PRG 25	PJ	08.08.2022	10:00		70 min	70 min	80		80	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor exterioare	
28	Fălești	or.Fălești	PRG 26, PRG 27, PRG 53	PJ	15.08.2022	8:30		60 min	60 min	83		83	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor exterioare	
29	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 13/1. ap.15	PJ	16.08.2022	9:30		60 min	60 min	6		6	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	
30	Fălești	or.Fălești	PRG 48	PJ	22.08.2022	11:30		30 min	30 min	53		53	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor exterioare	
31	Fălești	or.Fălești	str.Bălțului, 15	PJ	31.08.2022	9:30		150 min	150 min	56		56	P		Încercarea la etanșitate a rețelelor interioare	
Trimestrul (IV)																
32	Fălești	or.Fălești	PRG nr.16	PJ	03.11.2022	8:30		70 min	70 min	82		82	P		Schimbarea PRG, conform planului de investiții	
33	Fălești	or.Fălești	str.Ștefan cel Mare, 4/D, ap.19	PJ	17.11.2022	8:30		90 min	90 min	5		5	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	
34	Fălești	or.Fălești	str.Ștefan cel Mare, 58, ap.14	PJ	22.11.2022	9:30		60 min	60 min	8		8	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	
35	Fălești	or.Fălești	mcr.Gara Fălești, PRG nr.1, 2, 3, 4	PJ	26.12.2022	8:30		250 min	250 min	42		42	P		Racordarea la rețea a unui agent economic	
36	Fălești	or.Fălești	str.Bălți, 13, ap.30	PJ	29.12.2022	9:30		70 min	70 min	20		20	P		Racordarea la rețea în bloc locativ	

Inginer șef

V.Curinhoi

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala "Singerei-gaz" pentru a.2022**

Tabelul 1

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (finală PJ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NC)			Programat/ Nprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Trimestrul (II)														
1	Singerei	or.Biruința str.Prieteniei	OSD, PRG 3	PJ	05.04.22	10:00		270 min	270 min	13	0	13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3
2	Singerei	s.Coșcodeni	OSD, PRG 1	PJ	08.04.22	13:20		360 min	360 min	21	0	21	N	AT	Consumatorul a conectat neautorizat încălzitorul instantaneu de apă. Confundând racordul de gaz cu racordul de apă, a inundat contorul propriu și gazoductul exterior al PRG 1. Au fost petrecute lucrările de restabilire a alimentării cu gaze a consumatorilor
3	Singerei	s.Dobrogea Nouă	OSD, PRG 5	PJ	12.04.22	10:00		240 min	240 min	23	0	23	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă a PRG 5
4	Singerei	s.Cotiujenii Mici	OSD, PRG 1	PJ	15.04.22	10:00		240 min	240 min	2	0	2	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă a PRG 1
5	Singerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 5	PJ	04.05.22	10:00		270 min	270 min	11	0	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă a PRG 3, str.Prieteniei, 5
6	Singerei	s.Grigorești	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	05.05.22	8:30		450 min	450 min	120	2	120	p		Verificarea la presiune de control a gazoductelor de presiune medie
7	Singerei	s.Triplețești	OSD, PRG 3	PJ	11.05.22	10:00		240 min	240 min	17	0	17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3
8	Singerei	s.Dobrogea Veche	OSD, PRG 8	PJ	26.05.22	10:00		240 min	240 min	18	0	18	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 8
9	Singerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 3	PJ	06.06.22	10:00		240 min	240 min	13	0	13	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă a PRG 3, str.Prieteniei, 3
10	Singerei	s.Dobrogea Nouă	OSD, PRG 6	PJ	10.06.22	10:00		240 min	240 min	50	0	50	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 6

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PM / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum afectate de intrerupere (NCI)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Singerei	s.Drăgănești	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	13.06.22	8:30		450 min	450 min	5	0	5	P		Verificarea la presiune de control a gazoductelor de presiune medie
12	Singerei	s.Mindreștii Noi	OSD, PRG 4	PJ	14.06.22	10:00		240 min	240 min	18	0	18	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 4
13	Singerei	s.Bilicenii Vechi	OSD, PRG 4	PJ	23.06.22	10:00		240 min	240 min	42	0	42	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 4
	Trimestrul (III)														
14	Singerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 5/A	PJ	07.07.22	10:00		240 min	240 min	50		50	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3, str.Prieteniei, 5/A
15	Singerei	s.Tiplețești	OSD, PRG 2	PJ	14.07.22	10:00		240 min	240 min	15	2	17	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 2
16	Singerei	s.Coșcodeni	OSD, PRG 1	PJ	18.07.22	10:00		240 min	240 min	9		9	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 1
17	Singerei	s.Dobrogea Veche	OSD, PRG 1	PJ	21.07.22	10:00		240 min	240 min	68		68	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 7
18	Singerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 7, scara 1, 2	PJ	04.08.22	10:00		240 min	240 min	23		23	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3, str.Prieteniei 7, scara 1, 2
19	Singerei	s.Dobrogea Nouă	OSD, PRG 9	PJ	09.08.22	10:00		240 min	240 min	34		34	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 9
20	Singerei	s.Coșcodeni	OSD, PRG 10	PJ	11.08.22	9:00		420 min	420 min	1		1	P		Schimbarea PRG 10 conform planului de investiții
21	Singerei	s.Coșcodeni	OSD, Gazoduct de presiune medie	PM	12.08.22	9:00		420 min	420 min	282	5	287	P		Verificarea la presiune de control a gazoductelor de presiune medie
22	Singerei	s.Coșcodeni	OSD, PRG 2	PJ	17.08.22	10:00		240 min	240 min	6		6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 2
23	Singerei	s.Drăgănești	OSD, PRG 4	PJ	18.08.22	19:35		910 min	910 min	4		4	N	FM	În urma condițiilor meteo nefavorabile cu vânt puternic și precipitații un copac a căzut peste gazoductul supratran de presiune joasă Ø40 mm. Ca rezultat, gazoductul a fost deteriorat de la PRG 4. A fost efectuată reparația conductei de gaze de presiune joasă și restabilirea alimentării cu gaze după localizarea și lichidarea incidentului
24	Singerei	s.Bilicenii Vechi	OSD, PRG 3	PJ	22.08.22	9:00		240 min	240 min	54		54	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3

Nr. d/o	Raion	Localitate	Retenaua sau porțiunea de rețea de CN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PJ / medie PJ / joasă PJ)	Data intreruperii	Ora intreruperii	Durata intreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de intrerupere (NC)			Cauza intreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Noprogramat (PN)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	Sîngerei	s.Rădoaia, s.Izvoare, s.Drăgănești, s.Cotiujenii Mici, s.Trifănești	OSD, Gazoduct de presiune înaltă	PÎ	29.08.22	10:00	300 min	300 min	300 min	109	16	125	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune înaltă s.Rădoaia, s.Drăgănești, s.Izvoare, s.Cotiujenii Mici, s.Trifănești
26	Sîngerei	or.Biruința	OSD, PRG 3, str.Prieteniei, 7, scara 3, 4	PJ	07.09.22	10:00	240 min	240 min	240 min	22		22	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 3, str.Prieteniei, 7, scara 3, 4.
27	Sîngerei	s.Chișcăreni	OSD, PRG 1	PJ	15.09.22	10:00	240 min	240 min	240 min	3		3	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 1
28	Sîngerei	s.Dobrogea Nouă	OSD, PRG 10	PJ	21.09.22	10:00	240 min	240 min	240 min	6		6	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului de presiune joasă de la PRG 10

Inginer șef

V.Curinnoi

Tabelul 2

**Nivelul indicatorilor generali de continuitate
în rețeaua de distribuție a gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2022**

Denumirea filialei	Cauza întreruperilor	NCt	SAIDI	SAIFI
Filiala Bălți	FM	43708	0.0000	0.0000
	AT	43708	0.1058	0.0003
	AC	43708	0.0000	0.0000
Filiala Glodeni	FM	5129	0.0000	0.0000
	AT	5129	0.0000	0.0000
	AC	5129	0.0000	0.0000
Filiala Rîșcani	FM	8014	0.0000	0.0000
	AT	8014	1.1517	0.0026
	AC	8014	0.0000	0.0000
Filiala Fălești	FM	5975	0.0000	0.0000
	AT	5975	0.5707	0.0018
	AC	5975	0.0000	0.0000
Filiala Sîngerei	FM	3267	1.1142	0.0012
	AT	3267	2.3140	0.0064
	AC	3267	0.0000	0.0000
Total pe întreprindere	FM	66093	0.0551	0.0001
	AT	66093	0.3756	0.0010
	AC	66093	0.0000	0.0000

Inginer șef



V. Curinnoi

**Nivelul indicatorilor generali de continuitate
pentru întreruperile programate
în rețeaua de distribuție a gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2022**

Denumirea filialei	Cauza întreruperilor	NCt	SAIDI	SAIFI
Filiala Bălți	P	43708	285.505	0.330
Filiala Glodeni	P	5129	1811.367	0.394
Filiala Rîșcani	P	8014	140.633	0.363
Filiala Fălești	P	5975	27.055	0.279
Filiala Sîngerei	P	3267	102.599	0.317
Total pe întreprindere	P	66093	353.944	0.334

Inginer șef



V. Curinnoi

Tabelul 3

**Indicatori garanțați de continuitate în livrarea gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2022**

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
Pct. 14, alin 1), lit. a)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (înlocuirea unui echipament de măsurare instalat la bloc/scara blocului, instalarea sau reamplasarea prin sudare a unui echipament de măsurare la un consumator casnic sau a aparatelor de utilizare pentru încălzire locală dintr-un apartament din blocul locativ), care necesită întreruperea parțială sau integrală a livrării gazelor naturale consumatorilor finali din bloc;	Total	352	
		Cu durata mai mare de 8 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi programate legate de efectuarea lucrărilor (de verificare la etanșeitate, de reparație, de înlocuire a unui sector sau a unui element al rețelei de gaze naturale, de racordare a obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelei de gaze naturale cu <i>presiune joasă și medie</i> , inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	229	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	21	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	9	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	5	
	Cu durata mai mare de 120 ore	0		
Pct. 14, alin 1), lit. b)	Întreruperi neprogramate legate de lichidarea consecințelor avariilor sau incidentelor, inclusiv:			
	(1) cu întreruperea livrării gazelor naturale la cel mult 100 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	9	
		Cu durata mai mare de 36 ore	0	
	(2) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 101 până la 200 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 48 ore	0	
	(3) cu întreruperea livrării gazelor naturale a cel mult 201-500 de locuri de consum ale consumatorilor finali;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 72 ore	0	

Punct din Regulament	Descriere		Nr. de întreruperi	Mențiuni
	(4) cu întreruperea livrării gazelor naturale la 501 de locuri de consum ale consumatorilor finali și mai mult.	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Pct. 14, alin 1), lit. c)	Întreruperi, legate de efectuarea de lucrări (reparația, înlocuirea unui sector sau a unui element, racordarea obiectului), necesare pentru exploatarea fiabilă a rețelelor de gaze naturale de <i>presiune înaltă</i> , cu întreruperea livrării gazelor naturale;	Total	0	
		Cu durata mai mare de 120 ore	0	
Evaluarea continuității în alimentarea cu GN a consumatorilor finali – Numărul întreruperilor				
Punct din Regulament	Descriere		Nr. de consumatori	Mențiuni
Pct. 14, alin 2),	Numărul de consumatori finali (locuri de consum), afectați de întreruperi pe parcursul anului de gestiune	Total	22140	
		Consumatori pentru care a fost depășit numărul admis de întreruperi	0	
Informații privind respectarea obligației de plată a compensațiilor, prevăzută la pct. 15				
Numărul de cazuri de plată a compensațiilor, conform pct. 15				0
Suma compensațiilor achitate, lei				0

Inginer șef



V. Curinnoi

Tabelul 4

**Reclamații ale consumatorilor finali cu privire
la presiunea gazelor naturale
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru a. 2022**

1	Numărul de reclamații referitor la presiunea necorespunzătoare a gazelor naturale livrate	0
2	Numărul de cazuri în care măsurarea presiunii gazelor naturale s-a efectuat în termen normativ (pct. 27 - 5 zile lucrătoare).	0
3	Numărul de reclamații referitor la presiunea gazelor naturale, la care s-a oferit un răspuns în termen normativ (pct. 24 - 15 zile lucrătoare).	0
4	Valoarea indicatorului ICD1 (pct. 25)	0

Inginer șef



V.Curinnoi

Tabelul 5

**Calitatea relațiilor dintre operatorii de sistem și consumatorii finali
în cadrul SRL "Bălți-gaz" pentru a. 2022**

Informarea despre întreruperile neprogramate de către OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile neprogramate din rețeaua de distribuție (pct. 37, lit. b) – N_{UA})	71
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informați în termen normativ de până la 12 ore (pct. 37, lit. b) – N_{U12})	68
Indicator de calitate IC_2^2 , calculat conform pct. 37, lit. b)	95.8%
Informarea despre întreruperile programate de către OSD	
Numărul total al consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), afectați de întreruperile <u>programate</u> din rețeaua de transport/distribuție (pct. 45, 46 – N_{Uafect})	22069
Numărul consumatorilor finali (locuri de consum racordate la rețeaua OSD), informați în termen normativ de până la 3 zile calendaristice (pct. 48 – N_{u3})	21950
Indicator de calitate IC_2^3 , calculat conform pct. 48	99.5%
Eliberarea avizului de racordare solicitanților (pct. 53)	
Numărul total al cererilor pentru eliberarea avizelor de racordare la rețeaua de GN (pct. 53 - $N_{TCracord}$)	1204
Numărul avizelor de racordare/refuzurilor argumentate, eliberate în termen normativ de cel mult 15 zile calendaristice (pct. 53 – N_{15})	1204
Indicatorul de calitate IC_3 , calculat conform pct. 53	100
Racordarea la rețeaua de gaze naturale (pct. 55)	
Numărul total de cereri de racordare la rețeaua de gaze naturale	783
Numărul solicitanților de punere sub presiune a instalației de utilizare în termen normativ de cel mult 4 zile lucrătoare	783
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 56 (lei)	0
Reconectarea instalației de utilizare la rețeaua de gaze naturale (pct. 57)	
Numărul total de cereri privind reconectarea la rețeaua de gaze naturale	881
Numărul de reconectări la rețeaua de gaze naturale, efectuate în termen normativ de cel mult 2 zile lucrătoare	881
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 58 (lei)	0
Montarea unui alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării metrologice, sau defectat nu din vina consumatorului casnic (pct. 59)	
Numărul total de cazuri de demontare a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor casnici cu scopul verificării metrologice sau în cazul defectării nu din vina consumatorului casnic, fără instalarea altui echipament de măsurare	0
Numărul de cazuri de restabilire a evidenței gazelor naturale în termen mai mare de 10 zile calendaristice	0
Numărul de cereri de plată a compensației	0
Suma compensațiilor achitate conform pct. 60 (lei)	0

Inginer șef



V.Curinnoi

**Calculul duratei medii de procesare T_m
a cererilor privind eliberarea avizului de racordare
a SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2022**

Denumire	Zile/cereri														T_m	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		1
Durata de procesare a cererilor, zile																8.2
Numărul de cereri	16	20	16	24	88	156	237	177	194	125	81	56	7	3	4	1204

Inginer șef



V. Curinnoi

**Calculul duratei medii de procesare T_m
a reclamațiilor pe indicatorul relații dintre OSD și utilizatorii de sistem
a SRL "Bălți-gaz" pentru anul 2022**

Denumire	Zile/cereri			T_m
Durata de procesare a reclamațiilor, zile	5	7	17	9.7
Numărul de reclamații	1	1	1	3

Notă: Numărul total al reclamațiilor primite în anul 2022 constituie - 3. Toate au referință la indicatorul de calitate a relațiilor dintre OSD și utilizatorii de sistem

Director adjunct



I.Godina