

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Glodeni-gaz” pentru trimestrul II, a.2021**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă PÎ / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	r.Glodeni	or.Glodeni, PRG-74	OSD	PJ	22.04.2021	08.30		7 h 10 min	7 h 10 min	62	0	62	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
2	r.Glodeni	or.Glodeni, I.Soltis, 1	OSD	PJ	22.04.2021	08.30		7 h 10 min	7 h 10 min	62	0	62	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
3	r.Glodeni	s.Stircea	OSD	PJ	07.05.2021	19.45									A fost deteriorat gazoductul interior in urma taierii unui pom alaturat. Sectorul deteriorat a fost înlăturat la cererea consumatorului.
4	r.Glodeni	or.Glodeni, M.Eminescu, 15a, 15b	OSD	PJ	14.05.2021	8.35		7 h 30 min	7 h 30 min	26	0	26	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior
5	r.Glodeni	Dusmani-Cajba	OSD	PI	19.05.2021	8.40		6 h 50 min	6 h 50 min	0	0	0	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
6	r.Glodeni	GRS-SRP Glodeni	OSD	PI	20.05.2021	8.25		5 h 50 min	5 h 50 min	0	0	0	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
7	r.Glodeni	s.Dușmani, SRG	OSD	PM	26-28.05.2021	08.30		55 h 40 min	55 h 40 min	257	4	261	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
8	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-4, 5, 18, 11, 12	OSD	PM		08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
9	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-6, 7, 13	OSD	PM		08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
10	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-8	OSD	PM		08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
11	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-13	OSD	PJ	26-28.05.2021	08.30		55 h 40 min	55 h 40 min	257	4	261	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
12	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-6, 7, 13	OSD	PJ	26-28.05.2022	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
13	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-5	OSD	PJ	26-28.05.2023	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
14	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-4	OSD	PJ	26-28.05.2024	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
15	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-3	OSD	PJ	26-28.05.2025	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
16	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-2	OSD	PJ	26-28.05.2026	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
17	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-13	OSD	PJ	26-28.05.2027	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
18	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-12	OSD	PJ	26-28.05.2028	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior

19	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-7	OSD	PJ	26-28.05.2029	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
20	r.Glodeni	s.Dușmani, PRG-8	OSD	PJ	26-28.05.2030	08.30							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
21	r.Glodeni	s.Hîjdieni	OSD	PI	14-16.06.2021	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
22	r.Glodeni	s.Hîjdieni, sectorul C.Teleaga	OSD	PM	14-16.06.2022	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
23	r.Glodeni	s.Hîjdieni, PRG-18	OSD	PM	14-16.06.2023	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
24	r.Glodeni	s.Hîjdieni, PRG-19	OSD	PM	14-16.06.2024	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
25	r.Glodeni	s.Hîjdieni, PRG-5	OSD	PM	14-16.06.2025	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
26	r.Glodeni	s.Hîjdieni, PRG-5	OSD	PJ	14-16.06.2022	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
27	r.Glodeni	s.Hîjdieni, PRG-7	OSD	PJ	14-16.06.2022	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
28	r.Glodeni	s.Hîjdieni, PRG-8	OSD	PJ	14-16.06.2022	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
29	r.Glodeni	s.Hîjdieni, PRG-9	OSD	PJ	14-16.06.2023	8.25							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
30	r.Glodeni	or.Glodeni, str.M.Eminescu, 3		PJ	24.06.2021	8.35							P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului interior