

**Registrul întreruperilor în livrarea gazelor naturale consumatorilor finali
în filiala „Sîngerei-gaz” pentru trimestrul II, a.2021**

Nr. d/o	Raion	Localitate	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD	Nivelul de presiune (înaltă P1 / medie PM / joasă PJ)	Data întreruperii	Ora întreruperii	Durata întreruperii			Numărul locurilor de consum, afectate de întrerupere (NCi)			Cauza întreruperii		
							OST	OSD	Total	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total (10+11)	Programat/ Neprogramat (P/N)	Cauza, conform clasificării din pct. 18	Descriere detaliată
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	r-nul Sîngerei	s. Coșcodeni, PRG-9	OSD	PJ	06.04.21	8.30		4 h 30min	4 h 30min	7		7	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
2	r-nul Sîngerei	s. Coșcodeni, PRG-19	OSD	PJ	06.04.21	13.00		4 h 00 min	4 h 00 min	10		10	p		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
3	r-nul Sîngerei	s. Mărinești, PRG-3	OSD	PJ	21.04.21	10.00		4 h 00 min	4 h 00 min	5		5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
4	r-nul Sîngerei	s. Mărinești, PRG-4	OSD	PJ	14.05.21	10.00		4 h 30min	4 h 30min	10		10	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
5	r-nul Sîngerei	s.Coșcodeni, PRG-8	OSD	PJ	18.05.21	10.00		4 h 00 min	4 h 00 min	21		21	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
6	r-nul Sîngerei	s.Iezărenii Vechi, gazoductul de presiune medie	OSD	PM	23.05.21	10.00		4 h 00 min	4 h 00 min	8	4	12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
7	r-nul Sîngerei	s.Coșcodeni, PRG-14	OSD	PJ	09.06.21	8.30		4 h 00 min	4 h 00 min	5		5	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
8	r-nul Sîngerei	s.Coșcodeni, PRG-13	OSD	PJ	09.06.21	13.00		4 h 00 min	4 h 00 min	12		12	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
9	r-nul Sîngerei	s.Heciul Vechi, gazoductul de presiune medie	OSD	PM	11.06.21	9.30		4 h 00 min	4 h 00 min	10	1	11	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
10	r-nul Sîngerei	or.Biruința, Prieteniei 1,3,5; PRG-3	OSD	PJ	17.06.21	10.00		4 h 00 min	4 h 00 min	35	2	37	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior
11	r-nul Sîngerei	s.Dobrogea Veche, PRG-13	OSD	PJ	25.06.21	10.00		4 h 00 min	4 h 00 min	64		64	P		Verificarea la etanșeitate a gazoductului exterior